

سلسلة تعليمية في
السلامة والصحة المهنية

أعمال القطع والحام

Welding, Cutting and Brazing



وقل ورونيها



مؤسسة محمد بن زايد آل نهيان



work safety



سلسلة تعليمية فى السلامة والصحة المهنية

أعمال القطع واللحام



إهداء

أهدى هذا العمل المتواضع الى أمى وأبى وزوجتى
وابنتى مريم وأخواتى والى أساتذتى و كل من
علمنى حرفاً أو ساهم فيه وأدعوا الله عزوجل أن
يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يرزقنا ثوابه

محمد عبد الحليم إمام



28-1-2016

عن الكاتب

محمد عبد الحليم امام مصرى الجنسية ومن مواليد 1989
حاصل على بكالوريوس الهندسة الالكترونية شعبة كهرباء
وأعمل فى مجال السلامة والصحة المهنية

جميع الحقوق محفوظة للمهندس محمد عبد الحليم امام

هذه الملفات التعليمية متاحة لجميع العرب والمسلمين مجاناً حيث يجوز نشرها أو
الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى اسم المؤلف ولكن لا يجوز استغلالها بشكل مادي أو
تدريسها في معاهد خاصة بدون الموافقة الخطية منى شخصياً أما في حالة وجود
أخطاء غير مقصودة في أحد الملفات، يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني

eng.7alim@gmail.com

اعداد
وتصميم

eng.7alim@gmail.com

+2 0100 7 95 95 00

مهندس : محمد عبد الحليم امام

بكالوريوس هندسة كهرباء والإلكترونيات



المقدمة

يستخدم اللحام فى وصل المعادن ببعضها ، حيث يتم تسخينها وتسييلها وربطها ببعضها ، وبعد ذلك تصبح القطعتان الموصولتين فى قوة المعدن الأصلي أو أقوى منه

ولذلك يستخدم اللحام فى



ربط المعادن المتماثلة مع بعضها البعض بطريقة دائمة
تصليح المعادن وترميمها

وايضا بنفس طريقة اللحام يمكن قطع المعادن وفصلها عن بعضها

وتشمل المخاطر المصاحبة لعمليات اللحام

الدخان ، الأبخرة السامة ، المواد الصلبة المتطايرة ، الحرارة العالية ،
الإشعاع الضوئي

مميزات اللحام

يلعب اللحام دورا هاما بين الأجزاء المعدنية فى

تسهيل التصنيع والتجميع

توفير وقت التشغيل

تخفيض ثمن المنتج المصنع مثل: توفير فى

استخدام وصلات الربط

تبسيط وتصميم وتركيب الهياكل المعدنية



اعداد
وتصميم



أهم عمليات اللحام

يتم اللحام بعدة عمليات، أهمها التالي


الانصهار: مثل اللحام بالقوس الكهربائي و اللحام بالغاز

الضغط: مثل اللحام بالمقاومة الكهربائية و اللحام بالطرق

التفاعل الكيميائي: مثل لحام بالانفجار او لحام الترميت

الاشعاع: مثل لحام باشعة الليزر و لحام الأشعة الإلكترونية

عمليات اللحام المهمة



اعداد
وتصميم



أنواع اللحام / القطع

اللحام بالقوس الكهربائي Arc Welding


اللحام بالغاز Gas Welding

اللحام بالمقاومة الكهربائية Resistance Welding


القطع بالأوكسجين Oxygen & Gas Cutting

أولا اللحام بالقوس الكهربائي

يستخدم في ربط المعادن ذات الطبقات السميكة ، ويكون اللحام على شكل أقواس يستخدم اللحام الكهربائي الحرارة الناتجة من التيار الكهربائي لإذابة وتجميع أجزاء المعدن ببعضها



مصدر تيار كهربائي



اعداد
وتصميم




سلسلة تعليمية فى السلامة والصحة المهنية


أعمال القطع واللحام



عند توصيل ماكينة اللحام ، يجب أخذ المتطلبات التالية فى الإعتبار
توصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرض ويتم ذلك بتوصيل ماسك الأرضي
بطاولة اللحام أو بالمعدن المراد لحامه



توصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال فى حالات
الطوارئ مع وجود قاطع كهربائي فيوز أو Circuit Breaker




اعداد
وتصميم



يجب أن تكون الكابلات المستخدمة فى عمليات اللحام بالقوس الكهربائى سليمة وخالية من العقد والوصلات وذلك على الأقل فى 10 قدم الأخيرة قبل الوصول إلى الإلكتروود

فى حالة إستخدام اللحام بالقوس الكهربائى مع الغازات الخاملة (الأرجون) تكون الإشعاعات الضوئية الناتجة أكثر بحوالى ما بين 5 – 30 % من اللحام بالقوس الكهربائى العادى ، لذلك يجب إبعاد أية مذيبات تكون محتوية على الكلور بمسافة لا تقل عن 200 قدم من مكان اللحام أو إستخدام ساتر خاص وذلك حتى لا تتحول هذه المذيبات إلى غاز الفوسيجين بفعل تأثير الإشعاعات الصادرة من اللحام

يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة وعلي وجه الخصوص واقيات العين ذات عدسات بفلاتر خاصة وحسب قطر الإلكتروود




اعداد
وتصميم



ثانياً اللحام بالغاز

يستخدم في ربط المعادن ذات الطبقات الضعيفة والرقيقة مع بعضها البعض وفي قطع القطع المعدنية عن بعضها البعض مثل **القطع بالاكسجين** **المبدأ:** يتم ربط المعادن نتيجة صهر المعدن الناتج من احتراق خليط غازي **أهم الغازات المستخدمة:** غازي الأستيلين و الاوكسجين المستخدم في مجالات الصناعة أو البيوتان المستخدم في صياغة الذهب والفضة أو الهيدروجين او الغاز الطبيعي



سعة الاسطوانة
ضغط الاسطوانة
CYLINDER CONTENTS/ CAPACITY
PRESSURE GAUGE

المشعل
TORCH

منظم الضغط
PRESSURE REGULATORS



الصمام
NEEDLE VALVES
خرطوم الاوكسجين
OXYGEN HOSE BLUE / BLACK
خرطوم الاستيلين
ACETYLENE HOSE RED

رسم توضيحي للحام بالاكسجين استيلين مع شرح مكوناته

اعداد وتصميم



في عمليات اللحام بالأوكسي أسيتلين ، يكون الأوكسجين في إسطوانة والأسيتلين في إسطوانة أخرى ، ونظرا لوجود هذه الغازات تحت ضغوط عالية يتم استخدام منظمات للضغط علي كل إسطوانة ، ويتم توصيل الأوكسجين والأسيتلين من الإسطوانات إلي المشعل بواسطة خراطيم ويتم بعد ذلك خلط الغازين وإشعالهما بواسطة المشعل

تربط جميع الوصلات الخاصة بالأوكسجين جهة اليمين والوصلات الخاصة بالغازات الملتهبة ومنها غاز الأسيتلين تربط جهة اليسار

لا يزيد ضغط التشغيل لغاز الأسيتلين عن 15 رطل علي البوصة المربعة تحت أي ظرف من الظروف ، حيث يكون غاز الأسيتلين غير مستقر في الضغوط أعلي من 15 رطل علي البوصة المربعة وقد يحدث له تحلل يؤدي لحدوث انفجار كبير ولتلافي حدوث هذا التحلل ، يتم تخزين الأسيتلين في حالة سائلة في إسطوانات خاصة يوجد بها حشو من مادة سيليكات الكالسيوم بها فراغات كذلك مادة مذيبة مثل الأسيتون الذي بإستطاعته إمتصاص 400 ضعف حجمه من الأسيتلين عند درجة حرارة 76 درجة فهرنهايت



يتم إستخدام صمامات لعدم رجوع اللهب إلى الإسطوانات ، كذلك بالقرب من المشعل





أهم شروط تخزين اسطوانات الغاز المضغوطة

الفصل: يجب فصل اسطوانات الغاز القابلة للتفاعل عن اسطوانات الغاز الأخرى مثل غازي الأستيلين والاكسجين حيث يتم ترك مسافة وقائية او وضع حاجز عازل بين الاسطوانات



العزل: يجب عزل الاسطوانات المليئة عن الفارغة

الوضعية الامنة: يجب ان توضع اللاسطوانات بشكل عمودي ومربوطة معا

بحزام او بسلسلة تمنعها من السقوط

الاعلاق: يجب ان تكون صمامها مغلقا وعليها الغطاء أو الكاب

مخزن آمن ومفتوح: يجب حفظها في قفص ذات تهوية بعيدة عن مصادر

الخطر او المواد القابلة للاشتعال ومصادر للحرارة واللهب

مسافة التخزين: يتم تخزين اسطوانات الاوكسجين علي بعد لا يقل عن 20 قدم

من اسطوانات الغازات القابلة للإشتعال وايضا استخدام حاجز ارتفاعه لا يقل


عن 5 قدم ويتحمل الحريق لمدة لا تقل عن نصف ساعة

اعداد
وتصميم



ثالثا لحام المقاومة الكهربائية

يستخدم فيها الحرارة والضغط وتولد الحرارة نتيجة مرور تيار كهربى ذو شدة عالية وفولت منخفض لفترة زمنية قصيرة محددة فى الموضع المراد لحامه
مميزاته: سهلة ، قدرة إنتاجية عالية ، قدرة على لحام المعادن الغير متشابهة



أنواع أخرى من اللحام

اللحام بالارجون Argon Welding



يتميز عن اللحام القوس الكهربائي بنعومته و بدقته فى اللحام ويستخدم فى لحام الأنابيب ومواسير وقنوات التكييف والتبريد



اللحام بالليزر Laser Welding

اللحام الانفجاري/الحراري Explosion/Exothermic

يشاع استخدامه فى لحام كوابل النحاس مع بعضها البعض المستخدمة فى تأريض المباني



اعداد
وتصميم



وضعيات اللحام


يتم اللحام على اربعة اوضاع وهي على النحو التالي

مستوي Flat

افقي Horizontal

عمودي Vertical

سقفي Overhead



أشكال وصلات اللحام

الوصلة التراكية Lap joint

توضع القطعتان بشكل تراكي غير متكامل التتابع ويكون اللحام لحاماً زاوياً

الوصلة التناكية Butt joint

توضع القطعتان المراد لحام إحداهما بجانب الأخرى

الوصلة الطرفية Edge joint

حيث تشبه هذه الوصلة التراكية غير أن اللحام هنا لا يكون زاوياً بل لحام حشوة


الوصلة الركنية Corner joint

توضع القطعتان بزواوية قائمة

وصلة الحرف T joint

تشكل القطعتان المراد

لحامها شكل T



٥. الوصلة الركنية

٤. وصلة الحرف T

٣. الوصلة الطرفية

اعداد
وتصميم



التغلب على مخاطر اللحام

أولا منع ومكافحة الحرائق

فى حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه من مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال لمسافة لا تقل عن 35 قدم (11 مترا) من مكان اللحام أما فى حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه ، وفى نفس الوقت عدم إمكانية إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال من مكان اللحام ، يتم استخدام أغطية مناسبة لحجز الحرارة ، والشرر ونواتج اللحام. كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة للإشتعال بواسطة مواد غير قابلة للإشتعال ورش الأرضية أسفل مكان اللحام بالماء لإطفاء الشرر المتطاير

توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة قرب مكان اللحام للإستخدام الفورى فى حالة حدوث حرائق مثل طفايات الحريق ، مكرات الحريق

تعيين مراقب للحريق Fire Watch

تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير والنتاج من عمليات اللحام فى حدود مسافة 35 قدم (11 مترا) مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إلا بعد مرور نصف ساعة على الأقل من إنتهائه

ضرورة التأكد من خلو مكان اللحام من المواد الملتهبة أو المواد السائلة القابلة للإشتعال وذلك بإجراء القياسات اللازمة بواسطة أجهزة قياس نسبة المواد المشتعلة بالجو

اعداد
وتصميم



سلسلة تعليمية فى السلامة والصحة المهنية

أعمال القطع واللحام



التغلب على مخاطر اللحام

عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة أو تانكات وحاويات البترول ومشتقاته إلا بعد إجراء عمليات التنظيف المناسبة والتأكد من خلوها من المواد القابلة للإشتعال

ثانيا الوقاية الشخصية Protection of Personnel

ضرورة استخدام واقيات العين والوجه المناسبة (نظارات اللحام ، حامي الوجه الخاص باللحام) مع استعمال الفلتر المناسب لنوع اللحام وحجم الإلكتروود استعمال القفازات المقاومة للحرارة ، الأوفرهولات القطنية ذات الأكمام الطويلة وتكون بدون جيوب. كذلك ضرورة عدم وجود تنية في البنطلون ويغطي الحذاء

استعمال حذاء سلامة مناسب وأيضا يمكن استعمال مريلة من الجلد



اعداد
وتصميم



التغلب على مخاطر اللحام

ثالثا الحماية الصحية والتهوية المناسبة

من الممكن تهوية مكان اللحام من التهوية الطبيعية أو التهوية الميكانيكية تكون التهوية الطبيعية كافية إذا كان المكان المخصص لعمليات اللحام لا تقل مساحته عن 10000 قدم مربع وسقف هذا المكان لا يقل عن 16 قدم في حالة عدم توفر الشروط أعلاه وبالتالي عدم كفاية التهوية الطبيعية لمكان اللحام يتم استخدام التهوية الميكانيكية والتي يجب ألا يقل معدل التهوية فى هذه الحالة عن 2000 قدم مكعب بالدقيقة لكل ماكينة لحام ، كذلك يمكن إستخدام التهوية الموضعية بجوار عملية اللحام حيث تقوم بسحب الأبخرة المتولدة من عمليات اللحام بسرعة كبيرة إلي فلتر خاص (HEPA Filter) كذلك يمكن استخدام شفاطات لتغيير هواء مكان العمل بحيث يكون فى حدود 20 مرة بالساعة

وأخيرا تصريح العمل الساخن Hot Work Permit

ضرورة صرف تصريح عمل ساخن (بعد التأكد من توفر جميع شروط السلامة) وذلك قبل المباشرة فى أية أعمال لحام

الصورة لفتلر خاص لسحب الهواء والابخرة الناتجة عن عمليات اللحام




اعداد
وتصميم



ملخص مخاطر اللحام

طرق السيطرة على الخطر	الخطر	
١- تقليل الشرر وذلك اختيار مقدار أمبير المناسب. ٢- تحديد وجهة تطاير الشرر. ٣- استخدام PPE: نظارة وقناع وقفازات اللحام. ٤- مراقب للحريق متدرب على طفاية الإطفاء	الشرر Sparks	١
١- التهوية. ٢- استخدام سائل الإخماد والتبريد مثل: glycol ٣- استخدام زرادية ولباس القفازات.	الحرارة Heat	٢
١- عزل المواد سريعة الاشتعال عند بعضها البعض وذلك بترك مسافة أو وضع حاجز مقاوم للحريق. ٢- إبعاد مواد قابلة للاشتعال عن مكان اللحام بمسافة لا تقل ١١ م ٣- توفير معدات الإطفاء: طفاية الحريق وبطانية الحريق. ٤- تعيين مراقب للحريق Fire Watch	الحريق / الانفجار Fire /Explosion	٣
١- التأريض. ٢- استخدام كمية الجهد والتيار الصحيح. ٣- استخدام نوع اللحام بالغاز.	الصعق الكهربائي Electrocution (خاص باللحام القوسي)	٤
ارتداء اللباس الكامل الواقي والمقاوم للحريق.	الحروق Burn	٥
١- التهوية . ٢- وجود شفاطات مزودة بفلتر تصفية ٣- لباس الكمامات.	الأدخنة Fumes	٦
قناع اللحام	الإشعاع الضوئى Rays	٧

انتلهى
الحمد لله



صورة لكيفية تهوية المكان أثناء اللحام

اعداد
وتصميم