

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
ومن تبعهم الى يوم الدين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا أما بعد ،

أرجوا ان يحوذ شرح اعجابكم ولا اريد منكم سوى الدعاء لى ولوالدى جزاكم الله خيراً.

من يريد منكم مراسلتى فعلى :


Eng.eslam.alex@gmail.com

مقدم لكم من : اسلام محمد ، من الاسكندرية - مصر

شكرا لكم.....



التأريض




التأريض

تعريف التأريض الوقائي هو ايجاد اتصال بالأرض مع الاجزاء المعدنية الغير حاملة للتيار عادة ويطلق على هذا النوع تأريض الاجهزة .

أبتداء يمكن اعتبار الكرة الأرضية بأنها كتلة هائلة جدا لاتحمل جهدا كهربائيا اي ان جهدها هو صفر. أما أجزاء المنظومة الكهربائية فيمكن ان تكون ذات جهد معين مقارنة بجهد الأرض، إن الموصلات الحية (Live Conductors) للأجزاء المنظومة الكهربائية تحمل عادة جهدا كهربائيا خلال أشتغالها الاعتيادي، أما الأجزاء المعدنية الاخرى كهياكل وحاويات للأجهزة الكهربائية فهي لا تحمل جهدا خلال أشتغالها الاعتيادي لكنها يمكن ان تكون ذات جهد عند حدوث عطب كهربائي مما يعرض المنشآت والعاملين الى الخطر إن لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية من بينها إيصال تلك الأجزاء إلى الشبكة الأرضية.

لكي نفهم فكرة التأريض فالنأخذ جهاز منزلي بسيط مثل سخان الكهربى يتكون من سلك حرارى معزول عن جسم السخان المعدنى الخارجى ، نفترض الان حدوث انهيار او تلف فى عزل السلك الكهربى ينتج عن هذا ارتفاع جهد الجسم المعدنى الى جهد الخط فاذا لمس اى شخص الجسم المعدنى فإنه يأخذ صدمة كهربية لهذا الشخص.

ولكن عند توصيل جسم السخان الى الارض فان التيار سيسرى من السخان الى باطن الارض وفى الحالة المثالية عندما تكون المقاومة مساوية للصفر فان الشخص الملامس للسخان لان يتعرض لاذى.



الاهداف الرئيسية من عملية التأريض :

1. حماية الاشخاص المجاورة والنتعاملة مع الاجهزة الكهربائية.
2. ايجاد وسيلة لحمل تيار الخطأ دون وقوع حرائق او انفجرات .
3. تحسين اداء المنظومة الكهربائية.




تتكون منظومة التأريض بشكل عام من :

1. الارض التربة التي يوضع فيها الالكتروود.
2. الكترودات التأريض.
3. كابلات التأريض .
4. تجهيزات الربط والوصل.

ان المقاومة التي تظهر بعد عملية وضع الالكتروود فى الارض تتألف من ثلاث عوامل رئيسية :

1. مقاومة الالكتروود المعدنى.
2. مقاومة التلامس بين الالكتروود والارض.
3. مقاومة التربة.


يمثل العامل الاول والثانى جزء بسيط من المقاومة الكلية للتأريض ، ولكى نفهم طبيعة مقاومة الارض فمن المفيد معرفة ان المنطقة المدفون بها الالكتروود تعرفه بأسم منطقة المقاومة او منطقة انحدار الجهد وذلك لأن التيار المار فى التأريض يحاول الخروج من الالكتروود فى جميع الاتجاهات من منطقة ذات جهد على الى منطقة ذات جهد منخفض ، وتجدر الاشارة الى حقيقة علمية وهى ان المنطقة المؤثرة على مقاومة التربة لا تتجاوز الثمانية امتار والسبب فى هذا هو ظهور مقاومة التربة على هيئة مقاومات متتالية فى الارض .



من الامور التي يجب اتباعها الاهتمام بدراسة مقاومة التربة ويجب ملاحظة ان مقاومة التربة تتغير بتغير العمق كما انها تعتمد على كمية الاملاح ودرجة تركيزها وبالإضافة الى كمية الرطوبة ودرجة الحرارة ومن المفيد ان نذكر ان وجود مياه سطحية او التربة مبللة ليس شرطاً بأن المقاومة منخفضة اذ ان الماء بطبيعته غير موصل للتيار الكهربى مجمل القول ان مقاومة التربة تعتمد على مقاومة المحلول الالكتروليتى الموجود فى التربة.

جدول ٢ - ١ مقاومة الكترود طوله ٣م وقطره ١٦مم
بدلالة بعده س عن سطح الالكترود
(المقاومة الكلية على بعد ٧,٦م = ١٠٠٪)


المسافة س متر	النسبة المئوية التقريبية
,٠٣	٢٥
,٠٦	٣٨
,٠٩	٤٦
,١٥	٥٢
١	٦٨
١,٥	٨٦
٣,٠	٩٤
٤,٦	٩٧
٦,١	٩٩
٧,٦	١٠٠
...	...
٣٠,٥	١٠٤
٣٠٥	١١٧



قياس مقاومة التربة :

يجب ان تتم قياس مقاومة التربة على اعماق مختلفة نظرا لأختلاف المقاومة بأختلاف العمق ولأنه من غير المنطقي ادخال الكترود على اعماق كبيرة لقياس المقاومة فنستخدم طريقة (فبير) والتي تحتاج الى :

1. مقياس اتران صفري (null balance meter).
2. اربعة قضبان صلب 600مم وقطر 13مم.
3. اربعة كابلات معزولة.



ليس من وجهة النظر الاقتصادية دفع الالكترود للاعماق كبيرة في الارض لقياس مقاومة التربة ولكن يمكن الاستغناء عن ذلك بدفع 4 الكترودات على عمق 30 سم على خط مستقيم وتؤخذ المسافات بينهم متساوية ويكون الالكترودان الموجودان على الاطراف (C1, C2) هما طرفي التيار والالكترودان المتوسطان هما طرفي الجهد (P1, P2) ، يمر التيار خلال طرفي التيار ويقاس الجهاز فرق الجهد بين طرفي الجهد ويعط المقاومة من العلاقة (الجهد ÷ التيار) .

ان المقاومة التى قراءها الجهاز هى المقاومة المتوسطة لطبقات التربة من سطح الارض وحتى عمق يساوى (D) حيث ان (D=3/4 A) حيث ان (A) هى المسافة بين الالكترودات. يمكن بعد ذلك تحويل قراءة الجهاز الى مقاومة التربة (اوم.متر) بأستخدام العلاقة :

$$\rho = 2\pi RA$$

المقاومية Resistivity ρ

$$\rho = 2\pi RA$$

حيث ρ : المقاومة المتوسطة (أوم.متر)
 R : قراءة الجهاز (أوم)
 A : المسافة بين الكترودين (متر)

يمكن استخدام الدراسة السابقة فى تحديد قيمة العمق المطلوب لدفن الالكترود بأستخدام العلاقة :

$$r = 0.366 \times \rho \times \log_{10} (3D/d)/D$$

r : مقاومة الالكترود بالأوم.
 ρ : مقاومة الأرض المقاسة بالأوم. متر على عمق D متر.
 d : قطر الألكترود بالمتر.

الكتروودات التأسيس :



يمكن تقسيم الالكتروودات الى :


1. الالكتروودات موجودة في المبنى وهي كمثل :

- انابيب المياه والغاز المعدنية.
- الهيكل المعدني للمبنى.
- الاعمدة الحديدية.
- الاعمدة الخرسانية التي تحتوى على حديد تسليح .
- جميع المنشآت المعدنية الموجودة تحت الارض .


2. الالكتروودات التي تصنع وتركب لغرض التأسيس وهي كمثل :

- القضبان المدفونة في باطن الارض .
- شبكات التأسيس.
- قطع الكبلات المدفونة في التربة .
- الصفائح المدفونة في الارض.

تعتبر القضبان المدفونة أنسب وارخص انواع الالكتروودات، وذلك ان امكن دفنها الى اكثر من 3 امتار وتكون عادة من الصلب او الحديد او الحديد الملبس بالنحاس ويدفع رأسا بواسطة الدق ، يمكن دفن الالكتروود كاملا او ترك جزء على سطح الارض ويكون محميا بصندوق لكي لا يتعرض للتلف.




في بعض الاحيان تكون الارض صخرية ولا يمكن دفع الالكترود رأسيا فيمكن دفع الالكترود بزاوية لاتقل عن 45 درجة وان يدفن كله في الارض ، اما في حالة وجود الصخر بالقرب من سطح الارض فيمكن دفن الالكترود افقيا على عمق حوالى مت من سطح الارض .






يجدر الاشارة الى انه توجد بعض انواع التربة التي تسبب تآكل سريع للالكترود لذلك يجب الكشف الدورى على الالكترود وقياس مقاومته كل فترة.

ان الاحجام القياسية للالكترود تتراوح من متر الى 3 امتار بقطر 16 مم ويكون على شكل قضبان من الصلب ، في حالة دفع الالكترود مسافات عميقة يفضل ان يكون الالكترود مفكك وكلما دفع جزء يضاف الاخر بواسطة وصلة ميكانيكية لضمان استمرارية التوصيل.




إذا لم تتحقق قيمة مقاومة الارضى المطلوبة فيمكن :

1. زيادة طول الالكترود.
2. زيادة قطر الالكترود (ويكون تأثيرها ضعيف).
3. زيادة عدد الالكترودات على ان لاتقل المسافة بين اى الكترودان عن 2 متر.
4. المعالجة الكيميائية للتربة.



يمكن زيادة عدد الالكترودات لتخفيض المقاومة على ان لاتقل المسافة بين اى الكترودان عن 2 متر ويمكن زيادة الالكترودات الى ثلاثة او اربعة.



يمكن استخدام العلاقات التالية لمعرفة النسبة بين مقاومة مجموعة الكترودات على التوازي ومقاومة الكترود واحد : حيث ان (P) هي النسبة بين مقاومة المجموعة الى مقاومة الكترود واحد.

α : النسبة بين نصف قطر الالكترود والمسافة بين أي الكترودين متجاورين .

$$P = \frac{1}{2} (1 + \alpha)$$

• أ - قضيبين

• ii - ثلاثة قضبان على مستقيم واحد

$$P = (2 + \alpha - 4\alpha^2) / (6 - 7\alpha)$$


iii - ثلاثة قضبان على شكل مثلث متساوي الأضلاع

$$P = (1 + 2\alpha) / 3$$


iv - أربعة قضبان على مستقيم واحد

$$P = (12 + 16\alpha - 21\alpha^2) / (48 - 40\alpha)$$

تستخدم المعالجة الكيميائية اذا لم تتمكن من خفض المقاومة بالطرق السابقة ويمكن عمل تلك الطريقة عن طريق عمل حفر على بعد 10 سم من الالكترود وبععمق 30 سم تملئ بمادة معالجة التربة (كبريتات المغنسيوم، كبريتات النحاس ، كلوريد الصوديوم(ملح الطعام)) عند وضع الملح لأول مرة يجب غمره بالماء لينتشر خلال التربة ويمر عليه كل سنتين او ثلاثة لزيادة الملح اذا تطلب الامر .



كما يمكن عمل طريقة الخندق والتي يتم الحفر حول الالكترود وملئه بالمادة المعالجة .



يمكن استخدام الجدول التالي لحساب مقاومة اى نوع من انواع الالكترودات المختلفة :

جدول ٢ - ٦ علاقات لحساب المقاومة الأرضية بالأوم (الأبعاد بالسنتيمتر)*



١ - الكترود نصف كروي نصف قطره a .

$$R = \frac{\rho}{2\pi a}$$




٢ - قضيب مدفوع في الأرض طوله L ونصف قطره a .

$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \left(\ln \frac{4L}{a} - 1 \right)$$



٣ - قضبان مدفوعان بينها مسافة S و (S > L) .

$$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left(\ln \frac{4L}{a} - 1 \right) + \frac{\rho}{4\pi S} \left(1 + \frac{L^2}{3S^2} + \frac{2L^4}{5S^4} \dots \right)$$



٤ - قضبان مدفوعان بينها مسافة S و (S < L) .

$$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left(\ln \frac{4L}{a} + \ln \frac{4L}{S} - 2 + \frac{S}{2L} - \frac{S^2}{16L^2} + \frac{S^4}{512L^4} \dots \right)$$



٥ - سلك طوله 2L مدفون أفقياً على عمق $\frac{S}{2}$.


$$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left(\ln \frac{4L}{a} + \ln \frac{4L}{S} - 2 + \frac{S}{2L} - \frac{S^2}{16L^2} + \frac{S^4}{512L^4} \dots \right)$$

تابع جدول ٢ - ٦



٦ - سلك زاوية قائمة، طول الذراع L والعمق $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left(\ln \frac{2L}{a} + \ln \frac{2L}{S} - 0.2373 + 0.2146 \frac{S}{L} + 0.1035 \frac{S^2}{L^2} + 0.0424 \frac{S^4}{L^4} \dots \right)$$




٧ - نجمة ثلاثية، طول الذراع L والعمق $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{6\pi L} \left(\ln \frac{2L}{a} + \ln \frac{2L}{S} + 1.071 - 0.209 \frac{S}{L} + 0.238 \frac{S^2}{L^2} - 0.054 \frac{S^4}{L^4} \dots \right)$$




٨ - نجمة رباعية، طول الذراع L والعمق $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{8\pi L} \left(\ln \frac{2L}{a} + \ln \frac{2L}{S} + 2.912 - 1.071 \frac{S}{L} + 0.645 \frac{S^2}{L^2} - 0.145 \frac{S^4}{L^4} \dots \right)$$




٩ - نجمة سداسية، طول الذراع L والعمق $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{12\pi L} \left(\ln \frac{2L}{a} + \ln \frac{2L}{S} + 6.851 - 3.128 \frac{S}{L} + 1.758 \frac{S^2}{L^2} - 0.490 \frac{S^4}{L^4} \dots \right)$$




١٠ - نجمة ثمانية، طول الذراع L والعمق $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{16\pi L} \left(\ln \frac{2L}{a} + \ln \frac{2L}{S} + 10.98 - 5.51 \frac{S}{L} + 3.26 \frac{S^2}{L^2} - 1.17 \frac{S^4}{L^4} \dots \right)$$




١١ - حلقة من السلك، قطر الحلقة D
وقطر السلك d وعمق الدفن $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{2\pi^2 D} \left(\ln \frac{8D}{d} + \ln \frac{4D}{S} \right)$$



١٢ - شريحة مدفونة أفقياً، الطول L - المقطع (b x a)
والعمق $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left(\ln \frac{4L}{a} + \frac{a^2 - \pi ab}{2(a+b)^2} - 1 + \frac{S}{2L} - \frac{S^2}{16L^2} + \frac{S^4}{512L^4} \dots \right)$$



١٢ - صفيحة دائرية مدفونة أفقياً، نصف القطر a
والعمق $\frac{S}{2}$.

$$R = \frac{\rho}{8a} + \frac{\rho}{4\pi S} \left(1 - \frac{7}{12} \frac{a^2}{S^2} + \frac{33}{40} \frac{a^4}{S^4} \dots \right)$$



١٣ - صفيحة دائرية مدفونة رأسياً، نصف القطر a والعمق $\frac{S}{2}$.


$$R = \frac{\rho}{8a} + \frac{\rho}{4\pi S} \left(1 + \frac{7}{24} \frac{a^2}{S^2} + \frac{99}{320} \frac{a^4}{S^4} \dots \right)$$

* علاقات تقريبية حيث ρ مقاومة الأرض أوم - سنتيمتر.

قياس مقاومة الكترود التأسيس :


يجب قياس مقاومة الالكترود بعد وضعه فى الارض ويجب ان تكون هناك قياسات دورية للاطمئنان على قيمة تلك المقاومة ، من اكثر الطرق دقة طريقة الهبوط فى الجهد (fall of potential method) تتمت قراءة المقاومة على النحو التالى :

1. يوصل طرف التيار (C1) مع طرف الجهد (P1) ثم يتم توصيلها بالالكترود بحيث يكون جهاز القياس عند الالكترود.
2. يوصل طرف التيار (C2) بالالكترود مساعد يدفع فى الارض من 30 سم الى 60 سم على مسافة لاتقل عن 40 متر .
3. يوصل طرف الجهد (P2) بالالكترود مساعد يدفع فى الارض من 30 سم الى 60 سم على مسافة مساوية لـ(61.8%) من المسافة بين الكترود (C2) وبين الالكترود الاصلى المراد قياسه.
4. يولد الجهاز الجهد وتقرأ قيمة المقاومة.



يجب مراعاة الاتى عند القراءة :

1. لاتقل المسافة بين الالكتروود المراد قياسه وبين الكتروود التيار عن 20 متر بأى حال من الاحوال وكلما زادت المسافة زادت الدقة.
2. فى حالة تكون نظام التأريض من مجموعة الكتروودات يجب فصل الالكتروود عن اى دائرة خارجية.




عملية الربط :

تعتبر عملية الربط مهمة جداً للتأكد من وجود مسار دائم وذى معاوقة منخفضة لتيار الخطأ فى الارضى فيجب الربط بين كل أجزاء منظومة الارضى للتأكد من انها كلها على اتصال كهربي واحد.




لا توجد طريقة مناسبة لكل عمليات الربط انما يتم اختيار الطريقة المناسبة لكل حالة حسب الطرق التالية :

1. الربط الميكانيكي وتتم عن طريق قواميط ومسامير يتم اختيارها حسب الحالة ، يراعى دائما ان تكون القواميط والمسامير من نفس نوع المعدن كما يراعى النظافة التامة للقواميط .



2. التوصيل بالكبس وتستخدم جلب نحاس ومكبس هيدروليكي.

3. التوصيل بالحام ويمكن استخدام لحام النحاس او اللحام الطارد للحرارة (EXOTHERMIC WELDING) والذي يمكن من خلاله لحام نحاس بنحاس او نحاس بالصلب ويستخدم هذا النوع من اللحام الحرارة الناتجة من تفاعل مسحوق اكسيد النحاس والالومنيوم داخل قالب من الجرافيت وعند الانصهار يمر المصهر الى غرفة اللحام الموجود بها الطرفان المطلوب لحامهم ويكون المصهر ربطة شديدة بين الطرفين.



جهاز قياسات الارضى (Megger DET2/2) :



المميزات العامة لجهاز قياسات الارضى (Megger DET2/2) :

1. دقة عالية تصل الى 1 مللى اوم.
2. صحة قراءات عالية فى قراءت مقاومة التربة ومقاومة الكترود التأريض.
3. فولت الاختبار 50 فولت للأمان.
4. بطاريات قوية قابلة للشحن.
5. جهاز قوى داخل جسم يتحمل ظروف التشغيل الصعبة.
6. ميزتان قويتان وهى وجود فلتر على القراءات وامكانية استخدام تيار اختبار على القيمة.

Megger.

DET2/2
Auto Earth Tester

Resistivity tests assist in the design of a correct earth system and avoid the cost of re-working electrode installations.

Earth testing kits, which include suitable test spikes and test leads, are available separately.

specifications

Earth Resistance Range

0,010 Ω to 19,99 kΩ (auto-ranging),
1 mΩ resolution.

Accuracy (23°C ±2°C)

±0,5% of reading ±2 digits

Service Error

±5% of reading ±2 digits ±10 mΩ (meets
VDE service error over 50 mΩ)

Comply with Standards

BS 7430 (1991)

VDE 0413 Part 7 (1982)

Test Frequency

105 to 160 Hz reversing d.c. (50 Hz operation default to 128 Hz,
60 Hz operation default to 150 Hz) Set in steps of 0,5 Hz

Test Current

50 mA max (selectable high and low levels)

Maximum Output Voltage

< 50 V r.m.s.

Maximum Interference

Typically 40 V peak-to-peak (50/60 Hz, sinusoidal nature)

Display

Alphanumeric L.C.D. (130 x 35 mm) giving test information and a large (20 mm) 3 1/2-digit reading)

Temperature Coefficient

< ±0.1% per °C over the temperature range -10 to +40°C
0,05% per °F from 14 to 104°F

Temperature Range

Operating: -10 to +40°C (14 to 104°F)

Storage: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

Humidity

Operating: 90% RH max. at 40°C (104°F)

Environmental Protection

The instrument is waterproof to IP54

Flash Test: 3 kV a.c.

Voltage Withstand

In the event of a system fault, the instrument will withstand 240 V a.c. applied between any two terminals.

Power Supply

Internal

Rechargeable, sealed lead-acid battery.

12 V (nominal), 2,6-Ah capacity.

Battery voltage over which basic accuracy is maintained is 11,0 to 13,5 V.

Battery life: Approximately 5 hrs. continuous use.

Battery charging time: 6 hrs. max. (from completely exhausted), charging current automatically controlled to stop over-charging.

Charging supply required: 100 to 130 V or 200 to 260 V
50/60 Hz.

Power consumption: 9 W max. at 12 V.

Safety

The instruments meet the requirements of IEC1010-1.

EMC

In accordance with IEC 61326 including amendment No. 1.

Dimensions: 245 H x 344 W x 158 D mm
(9,6 H x 13,5 W x 6,25 D in. approx.)

Weight: 5 kg (11 lb approx.)

Maximum Current Spike (Loop) Resistance

High Range	Low Current	Current
(RE)	(RC)	(RC)
0,010 to 0,499 Ω	5 kΩ	1 kΩ
0,500 to 1,999 Ω	5 kΩ	3 kΩ
2,000 to 19,99 Ω	10 kΩ	5 kΩ
(over 20 Ω RC > 20 kΩ)		


Maximum Potential Spike (Loop) Resistance

High Range	Low Current	Current
(RE)	(RP)	(RP)
0,010 to 0,499 Ω	11 kΩ	11 kΩ
0,500 to 1,999 Ω	21 kΩ	11 kΩ
2,000 to 19,99 Ω	21 kΩ	11 kΩ
(over 20 Ω RP > 20 kΩ)		

ORDERING INFORMATION

Item (Qty)	OrderCode.
Auto Earth Tester	DET2/2
Included Accessories	
Mains supply lead for battery charging	
Operating instruction book	6171-728
Optional Accessories	
Earth testing kit	6310-755
Comprising carrying case and pouch containing:	
Four galvanised steel spikes ('L' shape) 10 mm dia. (0.4 in. dia. approx) x 350 mm (14 in. approx) long	
30 m (98,5 ft approx) of cable on a winder	
50 m (164 ft approx) of cable on a winder	
Two 3 m leads complete with connectors and clips	
Hammer	
Reel of cable, 50 m [164 ft. approx]	6121-119

الشكل العام للجهاز :



تعليمات الامان اثناء قياس مقاومة الارضى:

1. ممنوع لمس اى من الاسلاك او الالكترودات اثناء عمل الجهاز حتى لا يتعرض الشخص لصدمة كهربية.
2. اثناء العمل بالقرب من فولت عالي يجب ارتداء قفازات واحذية امان.
3. يجب تركيب فيوزات امان عند العمل على ارضى متصل بشبكة الارضى خصوصاً عند الجهود العالية.
4. يجب ان يكون الافراد مدربون وعلى علم ببنود الامان .


تعليمات امان الجهاز :

1. يجب فصل الجهاز بأى توصيلات خارجية عند شحن البطارية.
2. لاتشحن الجهاز ببطارية السيارة وهى متصلة بالسيارة.
3. قيل شحن البطارية تأكد من الفيوزات السليمة والاختيار الصحيح للفولت.

قواعد الامان عند التعامل مع ألكترود ارضى به تيار خطأ أرضى :

يجب قبل البدء فى قياس الارضى فصل الكترود التأريض من النظام واذا لم يكن هذا ممكناً يجب عمل تأريض مؤقت لحين قياس التأريض ، عند حدوث تيار خطأ يمر بالارضى او عند القياس بالقرب من محطات القوى او محطات التوزيع يكون هناك احتمال ارتفاع جهد الارض الى قيم كبيرة ممكن ان تعلقو فوق 1000 فولت لذلك يجب عمل التالى :


1. الاشخاص الموجودة والقائمة على قياس الارضى يجب ان تكون مدربة وان لاتلمس الكترود التأريض او أى من اطراف قياس الارض بالجهاز ويفضل استخدام قفازات وأحذية أمان .
2. الطرفان (P2 & C2) يجب ان يتصالو عن طريق مفتاح عازل مزدوج لعزل الاطراف قبل البدء فى الاختبار ويستخدم فيوز (100 mA) لحماية الجهاز عند حدوث الخطأ حيث أن الخطأ من الممكن ان يدمر الجهاز، اذا كان المفتاح غير متاح يكون اخر خطوة فى الاختبار هى توصيل الاطراف بالجهاز .



A method of disconnection where fault conditions may occur.

تغيرات الإعدادات الابتدائية :

تغيرات البداية تتم قبل البدء في عملية الاختبار لقياسات الارضى وتشمل تغير اللغة والتردد واختبار الكترودات الاختبار.



تغير لغة الجهاز :

1. الضغط على زر التشغيل مع الزر الأيسر معا فيظهر إعدادات اللغة على الشاشة .
2. بالضغط على الزر الأوسط نختار اللغة المطلوبة ثم نضغط على الزر الأيسر مرة أخرى ، يتم اختيار اللغة وإظهار إعدادات التردد .

تغير التردد :

1. ان الترددات المتاحة في الجهاز هي (108 هرتز وتستخدم للترددات عند 16 هرتز ، 128 هرتز وتستخدم عند الترددات 50 هرتز ، 150 هرتز وتستخدم للترددات عند 60 هرتز) .
2. يمكن التغير في التردد بمقدار 0.5 هرتز باستخدام ازرار الاتجاهات .
3. يستخدم الزر الاوسط للتغير بين الترددات وعند الاستقرار على التردد يستخدم الزر الايسر لتثبيت الاختيار .

تثبيت اعدادات الاختبار :

1. بعد أختيار الاعدادات الاختبار من تيار وتردد وفلتره نضغط على زر الاعلى فى التجاهات مطولاً.
2. تظهر على الشاشة قبول الاعدادات ونضغط الزر الاوسط للموافقة و الزر الايسر لللا.

أختبار الكترودات الاختبار(Pspike test) :

الغرض من هذا الاختبار هو التأكد من توصيل الكترودات الاختبار بطريقة سليمة وجيدة وتتم كما يلى :

1. يتم توصيل الكترود التيار (C2) بالجهاز ويدفن على بعد حوالى 50 متر من الكترود التأريض .
2. يتم توصيل الكترود الجهد الى (P2) ويوصل فى منتصف المسافة بين الكترود التأريض والكترود التيار.
3. يتم تشغيل الاختبار من الجهاز ويراعى تجنب تلامس الاسلك ببعضها.

الاجراءات العامة لتشغيل الجهاز وقياس الارضى :

1. أكمل توصيل الاطراف بالجهاز وتأكد من كل الاطراف صحيحة .
2. أبدأ تشغيل الجهاز ببدأ زر التشغيل .
3. أبدأ (Pspike test) للتأكد من أن الاطراف صحيحة والمقاومة بينهما مقبولة.
4. لعمل (Pspike test) اضغط الزر الاوسط لتختار (Pspike test) ثم اضغط الزر الايسر لعمل الاختبار ، نتيجة الاختبار تظهر على الشاشة ويتغير الاختيار (Pspike) الى (REPEAT) وللعودة الى قياس الارضى نضغط على الزر الاوسط والمعنون بـ(MEASURE).
5. إذا ظهر أى من الرسائل التى تفيد أن القياس الحقيقى للارضى لا يمكن قياسه يمكن اتباع احد هذه الخيارات (تغير تردد القياس ، تغير قيمة تيار القياس من تيار منخفض الى تيار عالى ، تشغيل الفلتر).
6. لتغير تردد القياس يستخدم ازرار الاتجاه لزيادة ونقصان التردد .
7. لتغير قيمة تيار القياس من تيار منخفض الى تيار عالى نضغط على الزر الاوسط حتى نختار اعداد التيار ويستخدم الزر الايسر للتغير ما بين ('LoCurrent' and 'Hi Current') يفيد التيار العالى للتغلب

على مقاومة الكترود القياس العالية ، يتم مراقبة مقاومة الكترود القياس فلو كانت عالية جدا تظهر رسالة خطأ تفيد بذلك.

8. لتشغيل الفلتر نضغط على الزر الأوسط حتى نختار إعداد الفلتر ونضغط على الزر الأيسر لتشغيل أو إيقاف الفلتر يساعد الفلتر في قياس الارضى مع وجود تشويش في القياس.

رسائل الجهاز وهى موضحة بالجدول التالي :


<p>“Please wait...” “Please wait... zeroing”</p>	<p>وهى توضح ان الجهاز يقوم بعمل بعض الحسابات الداخلية ولكن ازرار الاتجاهات يمكنها العمل خلال هذه الرسالة حتى يمكن التغير في الاعدادات قبل ظهور القيمة وتظهر هذه الرسالة بشكل متكرر عند وجود تشويش في القياس.</p>
<p>“Open Circuit Current Terminals”</p>	<p>تعنى هذه الرسالة ان التيار قليل جدا وان المقاومة اكبر من 500 كيلو أوم ، اذا عرضت الرسالة وكان (C1 & C2) متصلين فأن ذلك يتسبب في ضرر للجهاز.</p>
<p>“Check connections voltage terminals”</p>	<p>تظهر الرسالة اذا كان الكترودا الجهد (P1 & P2) معكوسين</p>
<p>“High current noise” “High voltage noise”</p>	<p>تظهر اذا كان التشويش في الجهد اكبر من المقبول ، تغير التردد لايمكنه حل المشكلة لو في الامكان توقف مصدر التشويش او تقليل مقاومة الكترود الاختبار بتبلييل الارض او دق الكترود اعمق في التربة.</p>
<p>“Invalid current” “Invalid voltage” “Invalid current zero” “Invalid voltage zero” “Current zero too big” “Voltage zero too big” “Noisy current zero” “Noisy voltage zero”</p>	<p>تظهر هذه الرسائل عند وجود تشويش على المستوى او عند وجود خطأ بالجهاز او توصيل خطأ بالاطراف.</p>

<p>“Setup data retrieval error”</p>	<p>ان الاعدادات التي قمت بحفظها داخل الجهاز لايمكن للجهاز تحميلها حاول مرة اخرى او ادخل الاعدادات يدوياً اذا فشلت المهمة أتصل بالضمان أو الصيانة</p>
<p>“Calibration data retrieval error Refer to handbook”</p>	<p>تظهر رسالة الخطأ هذه عند بدأ الجهاز عند ظهورها أغلق الجهاز وأتصل بالضمان أو الصيانة</p>

تقنيات قياس الارضى :

1- تقنية انحدار الجهد :

هذه التقنية هي الأساسية في قياسات الارضى ولكنها تنفذ على مستوى أنظمة الارضى الصغيرة مثل الكترود واحد أو عدة الكترودات.




Fall-of-Potential method connections.

يوضع الكترود التيار (C2) على بعد من 30 الى 50 متر من الكترود التآريض ويوضع الكترود الجهد (P2) فى منتصف المسافة بين الكترود التآريض والكترود التيار ويوصل (C1 & P1) بالكترود التآريض وتؤخذ قياس الارضى ثم يحرك الكترود الجهد (P2) 3 متر من موضعه الاصلى ويؤخذ قياس ثم 3 متر من موضعه الاصلى فى الاتجاه الأخر ويؤخذ قياس إذا كانت القياسات متفقة فيما بينها وفى الحدود المقبولة يحسب المتوسط ويكون هو الناتج النهائي.

يجب الانتباه أن يكون الالكترودات على خط مستقيم واحد وان الأسلاك لا تلمس إحداها الأخرى.


يجب الحذر عند استخدام سلك واحد للتوصيل الى الكترود التآريض لأن ذلك يؤدي الى دخول مقاومة السلك فى القياس فيجب القيام بها عندما يستخدم سلك قصير ، كما يمكن قياس مقاومة السلك بتوصيله (C2 & P2) وتشغيل الجهاز طبعا لانحتاج هذا عند توصيل الارضى بسلكين منفصلين .



تقنية قاعدة 61.8% :

لقياس الارضى الحقيقى بطريق انحدار الجهد يجب ان ننتبه الى أن الالكترودا التيار لايتدخل احدهما فى مجال الاخر حيث لكل منهما مجاله الخاص ويجب ان يكون الكترود الجهد بين المجالين وان لا يكون متدخل فى مجال الاخر ، ولقياس المقاومة الحقيقية يجب وضع الكترود الجهد على مسافة 61.8% من المسافة الكلية بين الكترود التيار والكترود التاريض .

يجب الانتباه الى ان تكون الالكترودات على خط مستقيم واحد وان تربة الارض متجانسة .




Connections for the 61,8% Rule.

يوضع الكترود التيار على مسافة من 30 الى 50 متر ويوضع الكترود الجهد على مسافة 61.8% من المسافة الكلية عند قياس شبكة ارضى يجب زيادة المسافة الموضوع عليها الكترود التاريض الجدول التالى يوضح المسافات التى يجب ان يوضع عليها الالكترودات :

Maximum dimension in metres	Distance to Potential spike in metres from centre of earth system	Distance to Current spike in metres from centre of earth system
5	62	100
10	93	150
20	124	200

3- تقنية ميل المنحنى :

تستخدم هذه التقنية في قياس منظومات التأريض الكبيرة او منظومات التأريض التي يكون مركزها غير متاح أو مساحة الارض المتاحة ليست كبيرة كما انها تعطى قيمة اكثر صحة من الطرق السابقة، يوضع الكترود التيار على مسافة 50 متر ثم يقاس مقاومة الارضى على مسافات متتالية متساوية ويجب ان يكون الالكترودات الثلاثة على خط مستقيم، يأخذ على الاقل 6 قراءات ويرسم منحنى بهذه القراءات (القراءة التي تشذ عن المنحنى يعاد قياسها او تهمل)




لو ان المسافة بين الكترود التأريض و الكترود التيار هي (EC) فإن القراءات التي سنأخذها ستكون عند المسافات (0.2 EC , 0.4 EC , 0.6 EC) وتكون قراءات الارضى عندها (R1 , R2 , R3) ونحسب الميل الذي هو المعامل (μ) والذي يساوى :

$$\mu = \frac{(R3-R2)}{(R2-R1)}$$

من الجدول القياسي للمعامل (μ) نجد قيمة (Pt / Ec) حيث أن Pt هي المسافة التي يكون عندها مقاومة منظومة التأريض الحقيقية بمعرفة (EC) نضربها في (Pt / Ec) ونوجد Pt ومن المنحنى نوجد القيمة الحقيقية لمقاومة المنظومة.

ملاحظات :

1. اذا كانت قيمة المعامل (μ) غير موجودة بالجدول فيجب تحريك الكترود التيار بعيداً عن منظومة التأريض.
2. بأخذ القياسات عند مسافات مختلفة وتم رسم هذه القياسات بمنحنى نجد ان كلما بعدت مسافة الكترود التأريض كلما أعطى قيمة أفضل فى القياس




3. غير واقعى ان نتوقع نسبة خطأ أقل من 5%

4- تقنية الارضى الميت :

تستخدم هذه الطريقة فى حالة عدم وجود مكان لوضع الكترودات الاختبار أو عدم وجود مساحة كافية يستخدم فى هذه الحالة مساورة مياه الشرب والتي يشار اليها بلارضى الميت ، يجب الانتباه الى ان هذه الطريقة غير مستحبة كما يجب الانتباه انه لا توجد اى قطع بلاستيكية فى ماسورة مياه الشرب أو اى عازل كهربى فى الماسورة. تتم عملية القياس كما يلى :

1. يتم توصيل (C1 & P1) معاً ويتم توصيلهم بالكترود التأريض.
2. يتم توصيل (C2 & P2) معاً ويتم توصيلهم بماسورة المياه.



'Dead' earth testing


3. يشغل الجهاز وتسجل القراءة.

يجب الانتباه الى ان القراءة هي مجموع مقاومة الالكترود مع ماسورة المياه فإذا كانت مقاومة ماسورة المياه مهملة فلا مانع ، يدخل في المقاومة ايضا مقاومة سلك الاختبار والذي يمكن قياسه بتوصيل الطرفين ببعضهما وتشغيل الجهاز وتطرح هذه القيمة من المقاومة الكلية .

قياس مقاومة التربة :

تعتمد مقاومة التربة على العديد من العوامل التي تؤثر في مقاومتها نذكر منها نوع التربة وتجانسها ونسبة الرطوبة ومن المهم قبل البدء في عمل منظومة التأريض القيام بقياسات مقاومة التربة لتحديد اماكن دفن الالكترودات وكذلك عمق الدفن وعدد الالكترودات فعمل مسح لمقاومات التربة يوفر الكثير من التكاليف في انشاء منظومة التأريض. الجدول التالي يبين تباين مقاومات التربة اعتماداً على نوع التربة ونسبة الرطوبة :


Material	Specific resistance in Ω -cms	Information source
Ashes	350	Higgs
Coke	20 - 800	
Peat	4500 - 20000	
Garden earth - 50% moisture	1400	Ruppel
Garden earth - 20% moisture	4800	Ruppel
Clay soil - 40% moisture	770	Ruppel
Clay soil - 20% moisture	3300	
London clay	400 - 2000	
Very dry clay	5000 - 15000	
Sand - 90% moisture	13000	Ruppel
Sand - normal moisture	300000 - 800000	
Chalk	5000 - 15000	
Consolidated Sedimentary rocks	1000 - 50000	Broughton Edge & Laby



طريقة قياس مقاومة التربة تكون بأستخدام اربع الكترودات تدفن على مسافات متساوية وعلى خط مستقيم وتدفن بعمق لا يزيد عن (1/20) من المسافة بين اى الكتروداين يشغل الجهاز وتسجل قراءة المقاومة منها يمكن حساب مقاومة التربة عن طريق المعادلة :

$$\rho = 2\pi RA$$


او يمكن استخدام رسم (nomogram overleaf) :



Resistivity calculation Nomogram

شحن البطارية :

مقدار شحن البطارية يظهر دائماً على شاشة الجهاز يستحسن شحن البطارية كاملة قبل القيام بالقياسات ، يستخدم فى الشحن مصدر تيار متردد والوقت اللازم للشحن فى حدود الست ساعات (القياس خلال الشحن ممنوع) يمكن استخدام مصدر تيار متردد من 100 فولت الى 260 فولت (الجهاز لايشحن اذا كان الفولت من 130 الى 200 فولت) ويظهر على الشاشة رسالة (Power Supply too low) .



خطوات الشحن :

1. اطفأ الجهاز .
 2. لوكان الجهاز متصل بمصدر خارجى يتم فصله.
 3. افصل الجهاز من اى اسلاك اختبار.
 4. وصل مصدر التيار المتردد و تظهر على الشاشة رسالة (Charging On).
- يجب استخدام مقبس كهربى مناسب (الارضى لون السلك اخضر مخطط أصفر ، المتعادل أزرق ، الحى بنى)

ملاحظات :

1. لا تترك البطارية بدون شحن مدة أكبر أعد شحن البطارية كل 6 أشهر .
2. البطارية يجب أن تشحن فى جو جاف.
3. تشحن البطارية فى جو متجدد الهواء.

المراجع :

1. كتاب (التأريض الوقائي) ا.د/عبد المنعم موسى الاستاذ الدكتور بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية – مصر
2. الانترنت