

خطوات التأسيس:

عندما ينتهي الحداد من تحديد السقف يأتي دور الكهربائي في تمديد الليات وتوزيعها على جميع أماكن التوصيلات والخدمة الكهربائية بالخطوات التالية.

- 1 - يقوم بتحديد مواقع اللعبات والمراوح على السقف ثم يقوم بوضع علامة على كل موقع للعبات والمراوح مستخدماً المتر لتحديد المقاسات وبخاخ الألوان لوضع العلامة (ويفضل اللون الأحمر).
- 2 - يقوم كذلك بوضع علامة على أماكن دخول الليات إلى مواقع المفاتيح والأفياش في الغرف ثم يتم تكسير أماكن هذه الفتحات بواسطة العتلة.
- 3 - يحدد مكان تركيب لوحة التوزيع الرئيسية (الطلبون).
- 4 - يقوم بثبيت علب اللعبات (السبوت لايت) في أماكنها إذا كانت مطلوبة في المخطط (شكل 1-1) و(شكل 2-1). يمكن وضع قسام حديد مقاس (10 سم × 10 سم) لجميع نقاط اللعبات والمراوح حسب رغبة صاحب العمل أو يقوم بتمديد الليات على حديد التسليح وثبت الليات على نقاط مواقع اللعبات والمراوح بالمسامير.



(شكل 1-1)



(شكل 2-1)

- يجب معرفة أعداد الأسلال ومساحة مقاطعها وذلك لتحديد قطر اللي و كذلك عدد الليات اللازم بحسب لا يتجاوز حجم الأسلال المدخلة في كل لي (1/3 القطر).
- يجب حشو العلب والقمامات سواء التي في السقف أو الحائط وكذلك تغطية الفتحات الزائدة بعد تكسير الحائط لنزول الليات بورق الأسمنت المبلل بالماء منعاً للأسمنت من الدخول إليها أثناء عملية الصبة أو التلييس.
- طريقة تثبيت الليات في حديد التسليح مستخدماً سلك التربيط المعدني، منعاً لحركتها وضماناً لعدم ارتفاعها إلى الأعلى لتكون مغمورة داخل الصبة الخرسانية (شكل 3-1).



(شكل 3-1)

 نزول الليات من السقف إلى المكان الذي سوف يثبت به الطبلون (شكل 4 - 1).

 نزول الليات إلى علب المفاتيح والأفياش (شكل 5 - 1).

ويلاحظ ورق الأسمنت يغطي الفتحة التي دخلت منها الليات بعد تكسيرها وتزييل الليات إلى المكان المحدد.



(شكل 4-1)



(شكل 5-1)

الصورة توضح العلب الخاصة باللمبات السبوتلايت بعد إزالة الألواح من السقف ويلاحظ ورق الأسمنت داخل العلب بعد حشوها لحمايتها من دخول الأسمنت إليها (شكل 6-1).



(شكل 6-1)

استخدام بخاخ الألوان لتحديد مكان تكسير الحائط لثبت الاليات وصندوق الطبلون والعلب (شكل 7-1).

الأدوات التي تستخدم لتكسير الحائط لثبت الاليات وصندوق الطبلون والعلب (شكل 8-1).



(شكل 7-1)



(شكل 8-1)




(شكل 9-1)

■ يجب فك قلب الطبلون وإبعاده حتى ينتهي تلبيس جدران المبني ضماناً لحماية قلب الطبلون من التلف بسبب رش الماء على الجدران (شكل 10-1).

■ طريقة تثبيت صندوق الطبلون في الحائط بعد نزع قلب الطبلون منه وقص الطول الزائد للإيات النازلة بعد تكسير الحائط وتثبيت الصندوق بالأسمنت مع مراعاة بروز الصندوق عن مستوى الجدار بمقدار (1 سم) ووضع ماسورة بلاستيك (2 بوصة) لدخول الكيبل إلى الطبلون كذلك (شكل 11-1).

■ إعادة تثبيت قلب الطبلون بعد الانتهاء من التلبيس ورش الماء (شكل 12-1).



شكل 10-1.




شكل 11-1.



شكل 12-1.

- تثبيت العلب بالحائط مع مراعاة بروزها 1 سم عن مستوى الحائط وارتفاعها عن الأرض بمقدار (1.4 سم لعلب المفاتيح) و (0.90 سم) لعلب الأفياش (شكل 13-1).
■ يجب ربط العلب مع بعض بواسطة الجلب والملبي بوش وهي الطريقة الأفضل أو بقطع من الليات البلاستيك.

■ تثبيت الليات والعلب داخل الحائط وربطها مع بعض (شكل 14-1).



(شكل 13-1)



(شكل 14-1)

إدخال رأس السستة الكروي في فتحة اللي ودفعه إلى الداخل استعداداً لسحب الأسانك (شكل 15-1).

إدخال أطراف الأسلاك بعد تعريتها إلى حلقة السستة (شكل 16-1).


ربط أطراف الأسلاك بشكل جيد في حلقة السستة (شكل 17-1).

يجب أن لا يكون حجم الوصلة كبيرةً يعيق سير سحب الوصلة.

تغلف المربطة بالشريط اللاصق ويشد بشكل جيد ويمكن دهن هذه الوصلة بالشامبو ليعطي اتزلاقاً أفضل لعملية السحب (شكل 18-1).



(شكل 15-1)



(شكل 16-1)



(شكل 17-1)



(شكل 18-1)

إذا كانت مسافة السحب طويلة يجب أن ينفذها اثنان فالأول عليه دفع الأساند وتعديلها باليد
اثناء عملية السحب والثاني يقوم بسحب السستة من الاتجاه الآخر (شكل 19-1).

بعد نهاية سحب الأساند من الطبلون إلى علب المفاتيح يتم كذلك سحبها من علب المفاتيح
إلى أماكن الأحمال بواسطة السستة ولبي الجرجر إذا كان مكان الحمل قريباً من
العلب (شكل 20-1).



(شكل 19-1)



(شكل 20-1)



إذا تم سحب الأسلال قبل تلييس الجدران يجب تنظيف العلب ولف الأسلال داخل العلب

وتفطيطها بورق الأسمنت الرطب لحمايتها من أسمنت التلييس (شكل 22-1).

مرور الأسلال عن طريق القسامات إذا لزم الأمر لتركيب القسامات وتكون القسامات

كنقاط استراحة أو لتغيير اتجاه مرور الليات حسب أماكن الأحمال (شكل 23-1).



(شكل 22-1).



(شكل 23-1).