

أنواع الأسلاك المستخدمة في التمديدات الكهربائية

يحتاج التيار الكهربى إلى وسيلة جيدة وأمنة لنقله من مصادره المختلفة إلى أماكن استخدامه لتشغيل مصابيح الإضاءة والأجهزة الكهربائية . وهذه الوسيلة الجيدة والأمنة تسمى موصلات كهربائية . وهى عبارة عن أسلاك من النحاس أو الألومنيوم وتغطى بطبقة أو أكثر من مواد عازلة للكهرباء مثل البلاستيك والمطاط .

وتتنوع الموصلات الكهربائية وتختلف مواصفاتها طبقا لما يلي :

وهو إما أن يكون سلك مفرد معزول بطبقة واحدة . أو سلك مزدوج وهو عبارة عن سلكين مفردين كل منهما معزول بطبقة واحدة ويتم الجمع بينهما عن طريق الجدل أو الالتصاق ، أما النوع الثالث فهو الكابل وهو عبارة عن عدد من الأسلاك المفردة كل منها معزول بطبقة واحدة ويتم الجمع بينها فى غلاف عازل إضافى أو عدة أغلفة لزيادة قوة العزل والمتانة الميكانيكية () وأيضا للسهولة فى التركيبات الكهربائية .

وتختلف مقاطع الأسلاك بين مقاطع صغيرة للأسلاك الرفيعة ومقاطع كبيرة للأسلاك السميكة . وتتناسب كمية التيار الذى يمر فى السلك تناسباً طردياً مع مساحة مقطعه . فالسلك الرفيع لا يسمح إلا بمرور كمية صغيرة من التيار الكهربى أما السلك السميك فيسمح بمرور كمية أكبر . وأكثر مقاسات الأسلاك استخداماً فى التمديدات الكهربائية هى :

التكوين		التكوين		
. × ×	×	. ×	.	
. × ×	×	×		
. × ×	×	×		
. × ×	×	×		
. × ×	×	. ×		
. × ×	×	. ×		
. × ×	×	. ×		
. × ×	×	×		
. × ×	×	×		
. × ×	×	×		
. × ×	×	×		
. × ×		. × ×	. ×	
. × ×		. × ×	×	
. × ×		. × ×	×	
. × ×		. × ×	×	
. × ×		. × ×	×	
. × ×		. × ×	×	
. × ×		. × ×	×	


يجب أن تكون قوة عزل السلك متناسبة مع الجهد الكهربى للتيار الذى يمر فيه . فكلما زاد الجهد الكهربى كان من الضرورى استخدام سلك ذو قوة عزل أكبر . وتختلف قوة العزل حسب نوع العازل وسمكه وعدد الطبقات التى يتكون منها .

والموصلات الصلبة هى التى تتكون من سلك واحد مصمت . وتستخدم فى التركيبات الكهربائية الثابتة مثل التوصيلات داخل المواسير .
للات المرنة فيتكون سلكها من عدة شعيرات . وتستخدم فى التركيبات الكهربائية المتنقلة مثل الاباجورات والمكاوى الكهربائية والمراوح الكهربائية وغيرها .


نحتاج أحيانا فى التركيبات الكهربائية إلى إطالة سلك معين ، أو إطالة كابل معين ، أو عمل وصلة فرعية منها ، أو عند وصل كابل بأخر ، أو عند بداية ونهاية كابل ، أو عند مناطق التفريعات ويتطلب ذلك عمل وصلات فى الأسلاك والكابلات ، ويجب أن يتم ذلك بطريقة صحيحة تتناسب مع نوع ومقاس السلك أو الكابل .

كما يجب أن تتوافر فى الوصلات الشروط التالية :-


- . أن تكون الوصلة ذات متانة ميكانيكية عالية ، واتصال كهربى جيد .
- . ألا تقل مساحة مقطع الوصلة عن مساحة مقطع الموصل نفسه .
- . أن يكون مكان الوصلة إما داخل علب التوزيع () يح ، وألا تصنع وصلة خارج الحائط ، أو داخل مواسير .
- . لزيادة المتانة الميكانيكية للوصلة وجودة توصيلها للكهرباء يستحسن عمل لحام لها بسبيكة من القصدير والرصاص للأسلاك النحاسية ، أو سبيكة من القصدير والزنك للأسلاك الألومنيوم .
- . يجب عزل الوصلة جيدا بالشريط العازل ، بحيث لا تقل قوة عزل الوصلة عن قوة عزل الموصل نفسه .



الشكل يبين طريقة عمل




الشكل يبين مسافة التقشير




الوصلة في شكلها النهائي


الوصلة المستقيمة



الشكل يبين طريقة عمل



الشكل يبين مسافة التقشير




الوصلة في شكلها النهائي


T




الشكل يبين مسافة التقشير




الشكل النهائي للوصلة




الشكل يبين مسافة التقشير




الشكل النهائي للوصلة



طريقة عمل الوصلة




الشكل النهائي للوصلة





طريقة عمل الوصلة

الوصلة الخلفية




وصلة الشعيرات المتداخلة






مساف التمشير وطريقة عمل الوصلة




الشكل النهائي للوصلة

وصلة بريتانيا



مسافة التمشير



طريقة التنفيذ



الشكل النهائي للوصلة