

# مخاطر المعدات والآلات والحماية منها Machine Hazards & Protection



وقل ربي زدني حكماً

اعداد  
وتصعيم

مختبر محمد طلب إمام



الْهُدَى

أهداه هذا العمل المتواضع إلى أمي وأبي وزوجتي  
وابنتي مريم وأذواتي وإلى أساتذتي وكل من  
علمني حرفاً أو ساهم فيه وأدعوا الله عزوجل أن  
 يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يرزقنا ثوابة

مُحَمَّدْ طَهْ إِيَامْ



16-1-2016

عن الكاتب

محمد عبد الحليم امام مصرى الجنسية ومن مواليد 1989  
حاصل على بكالريوس الهندسة الالكترونية شعبة كهرباء  
وأعمل في مجال السلامة والصحة المهنية

جميع الحقوق محفوظة للمهندس محمد عبد الحليم امام

هذه الملفات التعليمية متاحة لجميع العرب والمسلمين مجاناً حيث يجوز نشرها أو الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى اسم المؤلف ولكن لا يجوز استغلالها بشكل مادي أو تدريسي في معاهد خاصة بدون موافقة الخطية من شخصياً أما في حالة وجود

أخطاء غير مقصودة في أحد الملفات، يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني

[eng.7alim@gmail.com](mailto:eng.7alim@gmail.com)

اعداد  
وتصعيم



**سلسلة تعليمية في السلامة والصحة المهنية**

## **مخاطر المعدات والآلات**



### **الغرض من الكتاب**

التعریف بالمخاطر المحتمل حدوثها أثناء تشغیل المعدات أو أعمال الصيانة والإصلاح بالمعدات والآلات المختلفة. وضرورة توفير وسائل الحماية الازمة لوقاية العاملين من مخاطر الآلات المختلفة

### **أنواع المخاطر المحتملة بالآلات والمعدات**


مخاطر تتعلق بالمعدة نفسها مثل مخاطر القص والتسلخات وإنبعاث مواد خطرة

مخاطر تتعلق بموقع المعدة ، على سبيل المثال مدى ثبات المعدة أو قربها من المعدات الأخرى



مخاطر تتعلق بنظام العمل المصاحب للمعدة مثل أعمال التحميل اليدوى لتزويد المعدة بالمواد الخام

### **مصادر الخطر بالمعدات والآلات**

نقاط التشغيل Point of Operation



نقاط الإلقاء بين الأجزاء الدوارة بالمعدات والآلات






سلسلة تعليمية في السلامة والصحة المهنية

## مخاطر المعدات والآلات




### أنواع الإصابات الشائعة عند التعامل مع المعدات

TYPICAL CUTTING HAZARDS



### Cutting

مثال على المعدات التي من الممكن أن تسبب حوادث القطع هي المناشير بأنواعها وماكينات تشكيل المعادن ، الفريزة والصاروخ



SHEARING




### Shearing

من الممكن أن تسبب ماكينة تشكيل المعادن قص أي جزء من أجزاء جسم الإنسان في حالة وقوعه بين طاولة المعدة والسلاح الخاص بها ، كذلك المكابس

### الإختراق والثقب

### Stabbing and Puncturing

من الممكن حدوث إختراق لأى مكان بجسم الشخص بواسطة المواد المتطايرة مثل الشظايا المتطايرة من عجلة الجلخ فى حالة إنكسارها أو الدبابيس المتطايرة من الدباسات الكبيرة المستخدمة بالمصانع كذلك يمكن للمثقاب أن يتسبب فى حدوث ثقب للأيدي



إعداد  
وتصميم




# سلسلة تعليمية في السلامة والصحة المهنية

## مخاطر المعدات والآلات



### الصدمات Impact



تتسبب فيها المعدات المتحركة التي قد تصطدم بالعاملين وتسبب إصابات بلغة لهم ، وعلى سبيل المثال الأيدي المتحركة لأجهزة الروبوت ، أو إنحصار جزء من جسم الإنسان بين أجزاء متحركة من المعدة وجزء ثابت





### الانحصار Entanglement



يحدث ذلك عند إنحصار جزء من الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل في أجزاء المعدة الدوارة مما يسبب إصابات عديدة

### الإحتكاك والتسلخ Friction and Abrasion

عند ملامسة أي جزء من أجزاء الجسم لأى جزء دوار خشن مثل عجلة الجلخ أو الصنفرة يحث نتيجة لهذا الإحتكاك تسلخات بالجلد




FRICTION AND ABRASION HAZARDS

إعداد  
وتصميم



## مخاطر المعدات والآلات



### السحق Crushing

يحدث ذلك عندما ينحسر جزء من أجزاء الجسم بين جزء ثابت وآخر متحرك بالمعدة مثل المكابس ، أو بين جزأين متحركين للمعدة مثل الرافعة المقص ، أو بين جزء متحرك بالمعدة وبين جدار أو الأرضية مثل التقل والأرضية

### المقذوفات وتطاير الشرز Projectiles and Energy Release

في حالة حدوث إنفجار داخل المعدة يتسبب في إبعاث أجزاء من المعدة إلى الخارج على شكل مقذوفات مما قد يسبب مخاطر كبيرة ، وعلى سبيل المثال في حالة إنفجار عجلة الجلوх ، كذلك يمكن أن تُبعث بعض الطاقة الكامنة في السست واليابيات

بعد تناول المخاطر المتوقعة حدوثها من المعدات والآلات يجب أن نتناول كيفية التغلب على هذا المخاطر وهذا ما ستناولة في الجزء الثاني من الكتاب وهو حواجز الحماية على المعدات وأنواعها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

سورة النساء الآية - 71

إعداد  
وتصميم




## حاجز الحماية بالمعدات Machine Safeguards

توجد طرق عديدة لتوفير وسائل الوقاية من المخاطر المحتملة من المعدات ، حيث تحدد عوامل كثيرة أنسب أنواع الحماية اللازمة ومن هذه العوامل : نوع العمليات ، حجم وشكل الشغالة ، طريق التعامل والمناولة ، موقع المعدة ، نوع المواد المستخدمة

## موقع المعدة Machine Layout

الطريقة التي يتم وضع المعدة بها في الموقع يقلل إلى حد كبير من الحوادث ، حيث الموقع الآمن سوف يأخذ في الاعتبار ما يأتي ترك مسافات آمنة بين المعدات المختلفة وأمام وخلف المعدة نفسها لتسهيل طرق التشغيل ، الإشراف ، الصيانة والتنظيف الإضاءة الجيدة بالموقع ، كذلك الإضاءة الموضعية بالمعدة نفسها تساعد كثيرا في تقليل الحوادث

الدخول الآمن لإجراء أعمال الصيانة



إعداد  
وتصميم




## مخاطر المعدات والآلات



### وسائل الحماية للمعدات والآلات


#### أولاً الحاجز Guards

##### الحاجز الثابتة



**FIXED GUARD**

جزء ثابت يتم تثبيته فوق الأجزاء الدوارة والخطرة بالمعدة وعادة ما يكون به فتحات منتظمة للتتهوية ولكن مساحة هذه الفتحات لا تسمح بوصول أي جزء من أجزاء الجسم للأجزاء الدوارة بالمعدة يتم تثبيت هذا الحاجز بواسطة معدات يدوية خاصة بحيث لا يستطيع أي شخص فكه إلا بواسطة نفس المعدة يكون مزود بطريقة تسمح بتزييت المعدة بدون إزالة الحاجز





**INTERLOCKED GUARD**

الحاجز المزود بمفتاح فصل Interlock فى حالة فتح باب المعدة أو رفع الحاجز يقوم المفتاح بإيقاف المعدة على الفور ولا تعمل مرة أخرى إلا بإعادة الحاجز لوضعه الأصلى

إعداد  
وتصميم



## مخاطر المعدات والآلات




### ال حاجز القابل للتعديل Adjustable Guard

يمكن للعامل القيام بتعديل وضع الحاجز بحيث يغطي منطقة الخطر مثل على ذلك المنشار الرأسى **ال حاجز ذاتي التتعديل self-Adjusting guard**

هذا النوع من الحواجز يعدل نفسه بنفسه حسب حجم الشغالة بحيث يغطي منطقة الخطر على الدوام

### ثانيا الأجهزة Devices

#### الخلية الكهروضوئية Photoelectric Cell



وجود شعاع ضوئي بالقرب من منطقة الخطر وفي حالة قطع هذا الشعاع بواسطة أي جزء من أجزاء الجسم تتوقف المعدة على الفور مثل المقص الكهربائي للورق

#### نظام السحب للخلف Pullback System

يتم ربط أيدي العامل بواسطة واير ويكون الواير مربوط بنظام تشغيل المعدة بحيث عندما يكون الجزء المسبب للخطر في الوضع العلوي يمكن للعامل إدخال يديه وإجراء التعديل المطلوب ، وعند بدء نزول الجزء المسبب للخطر

يتم سحب أيدي العامل للخلف لإبعادها من مركز الخطر




إعداد  
وتصنيع



## مخاطر المعدات والآلات



### نظام الإيقاف المحدد Restraint System



في هذا النوع من أنواع الحماية يتم ربط أيدي العامل بواسطة واير بحيث يكون طول الواير لا يسمح بأى حال من الأحوال بوصول أيدي العامل لنقطة الخطر ، ويتم إستخدام معدات مساعدة لوضع الشغالة في مكان التشغيل

### نظام التحكم بواسطة اليدين الإثنين Two Hand Control



لا يتم تشغيل المعدة إلا بواسطة الضغط على مفتاحين إثنين لضمان عدم إدخال العامل ليديه في منطقة الخطر

### ثالثاً الحماية بالموقع والمسافة

#### Safeguarding by Location/Distance


يتم إحاطة المعدة بواسطة حاجز يبعد العامل عنها ، كذلك تكون لوحة التشغيل بعيدة عنها خارج الحاجز



إعداد  
وتصميم



## مخاطر المعدات والآلات




## رابعاً التزويد الآوتوماتيكي Automatic Feeding

تزويد المعدة بالمواد الخام بطريقة  
آوتوماتيكية يقلل من تعرض العامل للمخاطر

## خامساً الوسائل الأخرى

يتم إستخدام حواجز متحركة شفافة أو معدات مساعدة لمنع التعرض للمواعق



الخطرة بالمعدة.

## اجراءات السلامة لحجر الجلخ

يجب الا تزيد المسافة بين الجزء الذى يتم تثبيت الشغل عليه وبين الحجر عن 3 مم ويجب الا تزيد المسافة بين الحاجز العلوى المتحرك وبين حجر الجلخ عن 6 مم

يجب تثبيت حجر الجلخ على الطاولة جيدا قبل السماح بالعمل عليه  
 يجب التأكد من ملائمة حجر الجلخ مع المотор بحيث يكون للاثنين نفس

سرعه الدوران ويجب اجراء الفحص بشكل دوري  
 والتاكد من عدم وجود شروخ



انه  
الله

اعداد  
وتصعيم