

١/٦ معالجة الشروخ :

تعتبر معالجة الشروخ إحدى خطوات الترميم الازمة لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية وقد يحتاج الأمر إلى خطوات أخرى لتلافي حدوث الشروخ مرة أخرى ويتوقف ذلك على الدراسة الإنسانية وتحديد أسباب الشروخ وبالتالي خطوات العلاج الازمة .

١/١/٦ معالجة الشروخ الشعرية غير النافذة :

يمكن علاج الشروخ الشعرية الغير نافذة لأعماق كبيرة والمنتشرة بشكل غير منظم في ٥٥% الأسطح الخرسانية والتي تكون عادة من زيادة انكماش الخرسانة بدهانها عدة أوجه بمادة إيبوكسي منخفضة اللزوجة يمكنها التسرب داخل الشروخ الشعرية مثل مادة الكيمابوكسي ١٠٣ أو الكيما بووكسي ١٠٢ تى وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون سطح الخرسانة تمام الجفاف ونظيفاً وخاليًا من أجزاء الخرسانة الضعيفة أو المفككة أو زيد الأسمنت .

٢/١/٦ معالجة الشروخ الأفقية قليلة الاتساع :

فى حالة الشروخ الأفقية قليلة الاتساع تتم المعالجة على الوجه التالي :

- * يتم توسيع الشروخ من أعلى بعرض ٥ مم على الأقل .

- * فى حالة الشروخ النافذة حتى السطح المقابل للخرسانة يتم سد الشرخ من الجهة الأخرى باستعمال المونة الإيبوكسي كيما بووكسي ١٦٥ أو المونة الأسمنتية البوليرية .

- * يتم تنظيف الشروخ جيداً وإزالة الأجزاء المفككة من الخرسانة ولا يتم علاج الشروخ بهذه الطريقة إلا في حالة تمام جفاف سطح الخرسانة .

- * يتم صب مادة إيبوكسي قليلة اللزوجة مثل مادة كيما بووكسي ١٠٢ أو كيما بووكسي ١٠٣ تى داخل الشرخ مباشرة حتى يمتلىء .

٣/١/٦ معالجة الشروخ العميقه بطريقه الحقن :

تصلح طريقة معالجة الشروخ بالحقن تحت تأثير ضغط الهواء لجميع أنواع الشروخ الخرسانية الأفقية والرأسيه سواء كان الشرخ من جهة واحدة أو نافذ إلى السطح الآخر من الخرسانة ويتم حقن الشروخ طبقاً للخطوات التالية :

- * يحدد مسار الشرخ ويتم توسيعه إلى عمق وعرض ١ - ٢ سم .

- * يملأ الشرخ بمونة إيبوكسيه مثل مادة كيما بووكسي ١٦٥ ويتم العمل من الجهتين في حالة الشروخ النافذة .

- * تعمل ثقوب في السطح السابق منه بالمونتا الإيبوكسي (من جهة واحدة فقط في حالة الشروخ النافذة) وذلك على مسافات تتراوح بين ٥٠ - ٢٥ سم ويعمق يتحدد طبقاً لعمق الشرخ ودرجة مسامية الخرسانة وتثبت مواسير معدنية في الثقوب .
- * يبدأ الحقن من أسفل من خلال المواسير المعدنية بعد تثبيت صمام مانع للرجوعية ويتم الحقن باستعمال مواد إيبوكسي قليلة اللزوجة مثل مادة كيمابوكسي ١٠٣ ويستمر الحقن حتى خروج مادة الحقن من الماسورة العلوية التي تلى النقطة التي يتم الحقن من خلالها مباشرة .
- * بعد إتمام الحقن من جميع النقاط يتم الحقن من الوجه الآخر في حالة الشروخ النافذة .

٤/٤/٦ معالجة الشروخ المتسبعة :


في حالة الشروخ المتسبعة والنافذة يتم العلاج على الوجه التالي :

- * ينظف الشرخ وتزال جميع الأجزاء المفككة بالهواء المضغوط .
- * يتم ملء الشرخ باستعمال إحدى المواد التالية :
 - المونتا الأسمنتية البوليرية (مونتا الأيبوند ٦٥) .
 - المونتا الأسمنتية البوليرية المسلحة بالألياف (مونتا كونفيس ٢ إف) .
 - المونتا الإيبوكسي (مونتا كيمابوكسي ١٦٥) .
- * في حالة المونتا الأسمنتية البوليرية والمونتا الأسمنتية البوليرية المسلحة بالألياف يتم ترطيب الشرخ بالمياه ثم طرطشة الأسطح بطبقة من روبية الأيبوند قبل ملء الشرخ مباشرة .
- * في حالة استعمال المونتا الإيبوكسي ، يجب أن يكون السطح جافاً تماماً ويدهن بطبقة من الكيمابوكسي ١٥٠ قبل ملئه بمونتا كيمابوكسي ١٦٥ .

٥/٦ معالجة شروخ المبانى:

فى حالة شروخ المبانى تم المعالجة على الوجه التالى:

- * يتم تفتيح الشرخ على هيئة حرف V وتزال جميع أجزاء المبانى المفككة كما هو موضح فى شكل (٢٥).
- * ينطف السطح الداخلى للشrix بالهوا المضغوط ويرطب بالمياه.
- * يدهن السطح الداخلى بمونة الأديبيوند ٦٥.
- * يملأ الشرخ بمونة كونفيس ٢ إف.
- * فى بعض الأحوال (مثل حالة الشروخ الإنسانية فى الحوائط الحاملة) يتم تزوير الشرخ باستعمال أشایر من حديد التسليح على هيئة حرف L على مسافات تتراوح بين ٢٥ سم إلى ٥٠ سم ، وثبتت الأشایر بعمل ثقوب على جانبي الشرخ باستعمال الشنيدور وتتملا هذه الثقوب بمونة الأديبيوند ٦٥ وتزرع فيها الأشایر ، ويفضل دهان الأشایر قبل زرعها بمادة كيمابوكسى ١٣١ المانعة للصدأ .



شكل (٢٥) علاج شروخ المبانى

٢/٦ تقوية وترميم الأعمدة الخرسانية :

* يتم تقوية الأعمدة في الأحوال التالية :

- الرغبة في زيادة حمل العمود سواء بسبب زيادة عدد الأنوار أو بسبب الخطأ في التصميم.

- مقاومة الانضغاط لخرسانة العمود أو نسبة ونوعية حديد التسليح أقل من المقصوص عليه في المواصفات القياسية .

- وجود ميل في الأعمدة أكثر من المسموح به في المواصفات القياسية .
- وجود هبوط في الأساسات .

* ويتم ترميم الأعمدة في الأحوال التالية :

- وجود شروخ مؤثرة في العمود .

- وجود صدأ في حديد التسليح وتطبيل في النطاء الخرساني .

- وجود تعشيش مؤثر في خرسانة العمود .

٦/٢/٦ تقوية الأعمدة الخرسانية بقميص خرساني :

يتم تقوية الأعمدة في الأحوال المذكورة سابقاً بعمل قميص خرساني وتعتمد أبعاد القميص الخرساني وأقطار وعدد أسيانخ حديد التسلیح على المتطلبات التي أدت إلى ضرورة عمل القميص .، طبقاً للخطوات التالية والموضحة في شكل (٢٦) .

* تزال طبقات البياض وينظف السطح الخرساني جيداً .

* يتم زنبرة جميع الأسطح بطريقة لا تؤثر على سلامة العمود .

* تزرع أشایر لربط الكائنات المستجدة للقميص في الاتجاهين على مسافات ٢٥ - ٥٠ سم وتزرع الأشایر عن طريق عمل ثقب في سطح العمود بقطر يزيد بعده بـ ٢ مم عن قطر الأشایر أى في حدود ١٠ - ١٢ مم ويعمق كاف لثبيت الأشایر أى في حدود ٥ إلى ٧ مرات قطر الإشارة .

* تنظيف الثقوب جيداً بالهواء المضغوط وتدهن من الداخل بمادة كيمابوكسي ١٥٠ ثم تملأ بمونة كيمابوكسي ١٦٥ وتزرع الإشارة ويراعى أن تكون الإشارة بطول كاف لربطها مع الكائنات المستجدة للقميص بوباط سلك .

* تزرع أشایر للحديد الرأسى بنفس العدد والقطر المستعمل فى حديد التسلیح الرأسى وبطول لا يقل عن ٥٠ مرة قطر الإشارة .

وتزرع هذه الأشایر عن طريق عمل ثقب في القواعد الخرسانية المسلحة أو في الكرمات طبقاً للحالة ويكون قطر الثقب أكبر من قطر الإشارة بعده بـ ٢ - ٤ مم وعمقه في حدود ٥ إلى ٧ مرات قطر الإشارة .








* تنظف الثقوب بالهواء المضغوط وتدهن بمادة كيمابوكسي ١٥٠ ثم تملأ بمونة كيمابوكسي ١٦٥ وتزرع الإشارة .

* يتم تركيب الحديد الرأسى ثم الكائنات طبقاً لتصميم قميص العمود .

* يتم دهان سطح العمود بمادة كيمابوكسي ١٠٤ لربط الخرسانة المستجدة بالخرسانة القديمة ويراعى أن يتم صب خرسانة القميص قبل جفاف الدهان .

* يصب القميص من خرسانة غير منكمشة تتكون من الركام الرفيع (الفينو) والرمل والأسمنت بنسبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ والإضافات المانعة للانكماش مثل أديكريت BVS أو أديكريت BVF بنسبة لا تقل عن ٦ كجم / م٣ .

* يتم صب خرسانة القميص إما عن طريق مدفع الخرسانة (Shotcrete) أو عن طريق الشدات العادية بعمل فتحات في الشدة وفي بلاطة السقف وصب القميص على مراحل .




شكل (٢٦) : تقوية الأعمدة الخرسانية

٢/٢/٦ ترميم الأعمدة نتيجة وجود صدأ غير مؤثر في حديد التسلیح :

في حالة تطبيل الغطاء الخرساني وانفصاله ووجود شروخ به كنتيجة لصدأ حديد التسلیح بدرجة غير مؤثرة حيث لا يكون هناك حاجة ماسة لزيادة الأبعاد الخرسانية للعمود أو زيادة حديد التسلیح ، يتبع الخطوات التالية الموضحة في شكل (٢٨) .

- * تعمل أحزمة كل ٥٠ - ٧٥ سم بكمال طول العمود عن طريق إزالة الغطاء الخرساني بعرض ٥ سم في أماكن الأحزمة وتنظيف حديد التسلیح جيداً من الصدأ ودهانه بمادة كيمابوكسي ١٣١ ثم تحزيم العمود في أماكن الأحزمة بكتافات ٢ $\Phi 8 - 10$ مم
- * يتم تفقييل الأحزمة على سطح العمود باستعمال الزرجنية وفي حالة الأعمدة ذات القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت الأحزمة في العمود عن طريق أشایر تزدع في سطح العمود كما هو موضح في شكل (٢٧) .

* تملأ أماكن الأحزمة بمونة قوية مثل مونة الأديبيوند ٦٥ أو المونة الأسمنتية البوليرية المسلاحة بالألياف (كونفيس ٢ إف) أو المونة الإيبوكسية (كيمابوكسي ١٦٥) .




شكل (٢٧) أحزمة الأعمدة

- يتم طرطشه الأسطح مباشرة ببروبيلا الأديبيوند ٦٥ .

- يتم عمل الغطاء الخرساني من خرسانة خاصة

تتكون من الركام الرفيع الذي لا يزيد الحجم الأقصى لخبوباته عن ٥ مم والرمل والأسمنت بنسبة عالية لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م³ وأضافات لزيادة السيولة مثل أديكريت بي في إس أو أديكريت بي في إف بنسبة لا تقل عن ٦ كجم/م³ من الخرسانة .

- في بعض الأحوال يتم عمل الغطاء الخرساني من المونة الأسمنتية البوليرية (مونة أديبيوند ٦٥) أو المونة الأسمنتية البوليرية المسلاحة بالألياف الفيبروجلاس (كونفيس ٢ إف) أو المونة الأسوكسية (كماءكس ١٦٥) وذلك طبقاً للمطالبات الانشائية .



شكل (٢٨) ترميم الغطاء الخرسانى نتيجة لصدأ حديد التسلیح

٣/٢/٦ ترميم الأعمدة بعمل قميص خرساني في حالتي وجود شروخ نافذة أو صدأ حديد
تسليح بنسبة عالية :

أولاً : ترميم عمود به شروخ نافذة مع عمل قميص خرساني :

* يتم علاج الشروخ طبقاً للخطوات الموضحة في بند ١/٦ .

* عمل قميص خرساني طبقاً للخطوات الموضحة في بند ١/٢/٦

ثانياً : ترميم عمود بعلاج صدأ حديد التسليح وعمل قميص خرساني :

في حالة وجود صدأ في حديد التسليح بنسبة عالية فيتبع الخطوات التالية كما هو موضح في شكل (٢٩) :

* ت العمل أحزمة كل ٥٠ - ٧٥ سم بكمال طول العمود وعن طريق إزالة الغطاء الخرساني
بعرض ٥ سم في أماكن الأحزمة وتنظيف حديد التسليح جيداً من الصدأ ودهانه بمادة
كيمابوكسي ١٢١ ثم تحزيم العمود في أماكن الأحزمة بكائنات ٢ (٨ - ١٠) مم .

* يتم تغطيل الأحزمة على سطح العمود باستعمال الزرجنية وفي حالة الأعمدة ذات
القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت كائنات الأحزمة في العمود عن طريق أشواير تزرع في
سطح العمود .

* تملأ أماكن الأحزمة بمونة قوية قليلة الانكماش مثل مونة الأديبيوند ٦٥ أو مونة كونفيس
٢ إف أو كيمابوكسي ١٦٥ .

* يزال الغطاء الخرساني في الأماكن بين الأحزمة .

* ينظف حديد التسليح جيداً من الصدأ .

* يدهن حديد التسليح بمادة كيمابوكسي ١٢١ .

* تزرع أشواير لربط الكائنات المستجدة للقميص في الاتجاهين على مسافات ٢٥ - ٥٠ سم
وتزرع أشواير الكائنات باستعمال المونة الإيبوكسية كيمابوكسي ١٦٥ .


* تزرع أشواير للحديد الرأسى بنفس تسليح العمود - طول الإشارة ٥٠ مم قطر السيخ
وذلك بعمل ثقوب في القواعد المسلحة أو الكمرات بقطر يزيد عن قطر السيخ
وعمق من ٥-٧ مم قطر الإشارة - ثم تنظف الثقوب بالهواء المضغوط وتدهن
كيمابوكسي ١٥٠ ثم تملأ بمونة كيمابوكسي ١٦٥ وتزرع الإشارة .

* يتم تركيب الحديد الرأسى ثم الكائنات .


* يتم دهان سطح العمود بمادة كيمابوكسي ١٠٤ لربط الخرسانة القديمة بالجديدة ويراعى
أن يتم صب خرسانة القميص قبل جفاف الدهان .

* يتم صب القميص من خرسانة غير منكمشة تتكون من الركام الرفيع (الفينو) والرمل
والأسمنت بنسبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ والإضافات المانعة للانكمash مثل أديكريت
BVS أو أديكريت BVF بنسبة لا تقل عن ٦ كجم / م٣ .


* يتم صب خرسانة القميص إما عن طريق الشدات الخشبية أو عن طريق مدفع الخرسانة .




* إزالة الغطاء الخرساني وتنظيف الحديد ودهانه كيمابوكسي ١٣١




* عمل أحزمة كل ٥٠ - ٧٥ سم




* تركيب الأشایر السفلية للحديد الرأسى للمسجد




* تركيب الأشایر للكائنات المستجدة




* تركيب الكائنات العلوية للحديد الرئيسي للمسجد



* تركيب الأشایر العلوية للحديد الرأسى المستجد



* حب خرسانة القبيص



* دهان سطح العمود بمادة كيمابوكسي ١٤٤

شكل (٢٩) علاج صدأ الحديد وعمل قمصان للأعمدة

٤/٢/٦ ترميم الأعمدة بعمل قمصان حديدية :

تستعمل القمصان الحديدية في حالة الحاجة إلى ترميم العمود وزيادة أحماله بدون زيادة الأبعاد الخرسانية وتتبع الخطوات التالية الموضحة في شكل (٢٠) :

* تعمل أحزمة كل ٥٠ - ٧٥ سم بكمال طول العمود عن طريق إزالة الغطاء الخرساني بعرض ٥ سم في أماكن الأحزمة وتنظيف حديد التسلیح جيداً من الصدأ ودهانه بمادة كيمابوكسي ١٣١ ثم تحريم العمود في أماكن الأحزمة بكتافات Φ ٨ - ١٠ مم .

ويتم تقوفيل الأحزمة على سطح العمود باستعمال الزرجينة وفي حالة الأعمدة ذات القطاعات الكبيرة يمكن تثبيت الأحزمة في العمود عن طريق أشایر تزرع في أسطح العمود كما هو موضح في شكل (٢٧) .

* تملأ أماكن الأحزمة بمونة أدبيوند ٦٥ أو كونفيس ٢ إف أو كيمابوكسي ١٦٥ .

* يزال الغطاء الخرساني في الأماكن بين الأعمدة .



* ينظف حديد التسلیح من الصدأ .

* يدهن حديد التسلیح بمادة كيمابوكسي ١٣١ المانعة للصدأ .

* يركب القميص الحديد بالأبعاد والأسماك المطلوبة في التصميم الإنساني ويمكن أن يكون القميص من لوح من الصلب تغطي كامل سطح العمود أو من قطاعات صلب الانشاء مثل الخوص والزوايا وغيرها .


* تملأ الفراغات بين القميص والعمود الخرساني باستعمال مونة كيمابوكسي ١٦٥ . وفي حالة القمصان المفلقة التي تكون من لوح من الصلب ، يترك فتحات في جوانب القمصان لصب مونة كيمابوكسي ١٦٥ اللاصقة على أن يبدأ الصب من أسفل إلى أعلى .

* أما في حالة استعمال قمصان من قطاعات مختلفة من الصلب الإنساني ، تملأ الفراغات بين هذه القطاعات والعمود بمونة كيمابوكسي ١٦٥ ويکمل باقى الغطاء الخرساني في الأماكن المكشوفة بنفس المونة .




* تركيب الأحزمة الحديدية

* إزالة الغطاء الخرسانى فى أماكن الأحزمة




* إزالة الغطاء الخرسانى بين الأحزمة




* تنظيف الأحزمة الحديدية باللونة




* تركيب القميس الحديدى



* تنظيف الحديد ودهانه بمادة كيما بوكسى ١٣١



* قصمان حديدية من زوايا وخوص



ملء الفراغ بين القميس الحديدى والسطح الخرسانى


شكل (٣٠) القصمان الحديدية للأعمدة الخرسانية

٣/٦ تقوية وترميم الكمرات الخرسانية :


١/٣/٦ علاج صدأ حديد التسليح بدون زيادة الأبعاد أو التسليح :

يتم علاج صدأ حديد التسليح في الكمرات بدون زيادة الأبعاد أو التسليح طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٢١) .


- * يتم صلب الكمرات عن طريق صلب البلاطات والكمرات الثانية .
- * تزال طبقة الغطاء الخرساني لحديد التسليح الذي تعرض للصدأ .
- * ينظف حديد التسليح جيداً من الصدأ باستعمال فرش سلك أو فرش سلك مركبة على شنيور أو بمسدس الرمل .
- * يدهن حديد التسليح بمادة كيمابوكسي ١٢١ المانعة للصدأ ويترك ٢٤ ساعة .
- * تدهن الأجزاء الخرسانية أسفل الغطاء الخرساني المزال بمادة كيمابوكسي ١٠٤ ويراعى إعادة الغطاء الخرساني قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ .
- * يعاد الغطاء الخرساني أعلى الكائنات باستعمال مونة أسمنتية بوليرية (مونة أدبيوند ٦٥) .
- * يتم صب الغطاء الخرساني لحديد التسليح الرئيسي باستعمال مونة السيتوكس جراون أو عن طريق التلبيش باستعمال مونة الأدبيوند ٦٥ أو مونة كونفيس ٢ إف .




* إزالة الغطاء الخرساني




* صلب الكرة




* تنظيف الحديد ودهانه كيمابوكسي ١٣١



* تفريغ أماكن الكائنات



* دهان كيمابوكسي ١٠٤ وإعادة الغطاء الخرساني




* دهان كيمابوكسي ١٠٤ وعملية أماكن الكائنات


شكل (٣١) علاج صدأ حديد التسليح للكمرات

٢/٣/٦ علاج صدأ الحديد وزيادته بدون زيادة الإبعاد الخرسانية :


يتم علاج صدأ حديد التسليح وزيادته طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٣٢) :

- * يتم صلب الكمرات عن طريق صلب البلاطات والكمرات الثانوية .
- * تزال طبقة الغطاء الخرساني لحديد التسليح الذي تعرض للصدأ .
- * ينضف حديد التسليح جيداً أو يدهن بمادة كيمابوكسي ١٢١ المانعة للصدأ ويترك لمدة ٢٤ ساعة .
- * تركب أشایر للحديد الرئيسي بنفس العدد والقطر عن طريق عمل ثقوب في الأعمدة بقطر يزيد من ٢ - ٤ مم عن قطر حديد التسليح الرئيسي وبعمق ٥ - ٧ قطر الحديد الرئيسي وتملاً الثقوب بمادة كيمابوكسي ١٦٥ ويثبت بها الأشایر .
- * يركب الحديد الرئيسي المستجد .
- * تركب الكائنات المستجدة عن طريق تثبيت أشایر بمونة إيبوكسية بعمل تجويف في قاع وجانبي الكمرة مقاس ٢٠٢ سم لوضع الكائنات بإحدى الطريق الموضحة في شكل (٣٢) .
- * تدهن الأجزاء الخرسانية في أماكن الغطاء الخرساني المزال بمادة كيمابوكسي ١٠٤ على أن يتم إعادة الغطاء الخرساني قبل جفافها .
- * يعاد الغطاء الخرساني للكائنات القديمة والكائنات المستجدة باستعمال مونة الأديبيوند ٦٥ .
- * يصب الغطاء الخرساني للحديد الرئيسي للكمرة باستعمال السيتوركس جراوت أو عن طريقة التلبيش بمونة الأديبيوند ٦٥ أو بمونة كونفيس ٢ إف .







* إزالة الغطاء الخرسانى وتنظيف الحديد ودهانه كيمابوكسى ١٣١




* صلب الكرة




تركيب أشواير الحديد الرئيسي



* تركيب كانات المستجدة



* دهان كيمابوكسى ١٠٤ وإعادة الغطاء الخرسانى




* تركيب الحديد الرئيسي المستجد

شكل (٢٢) علاج صدأ حديد التسليح وزيادته بدون زيادة
البعاد الخرسانية للكمرات


٣/٣/٦ تقوية الكمرات بزيادة حديد التسلیح والابعاد الخرسانية :

يتم زيادة حديد التسلیح والابعاد الخرسانية بفرض تقوية الكمرات وزيادة مقاومتها للأحمال ويراعى أن يتم علاج أى عيوب تكون موجودة بالكمرا مثل الشروخ أو الصدأ بحديد التسلیح قبل البدء فى عملية التقوية ويتم تقوية الكمرات طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٢٤) .


- * يزال البياض وينظف السطح جيداً ويتم زnierته من جميع الجوانب .
- * تركب أشایر لحديد التسلیح الرئيسي بنفس العدد والقطر عن طريق عمل ثقوب في الأعمدة بقطر يزيد من ٢ - ٤ مم عن قطر حديد التسلیح ويعمق من ٥ - ٧ قطر حديد التسلیح وتملا الثقوب بمادة كيمابوكسى ١٦٥ وتزرع الإشارة .
- * يركب الحديد الرئيسي المستجد .
- * تركب الكائنات المستجدة بإحدى الطرق المبينة شكل (٢٢) .
- * يدهن كامل سطح الكمرات بمادة كيمابوكسى ١٠٤ على أن يتم صب الجاکت قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسى ١٠٤ .
- * يصب خرسانة الجاکت من خرسانة خاصة تحتوى على نسب عالية من الاسمنت وركام فيتوكريت إلى مادة الأديکريت بى فـ إس أو الأديکريت بى فـ إف بمعدل ٦كجم/م^٣ .
- * يتم الصب إما باستعمال مدفع الخرسانة أو عن طريق شدات عادية بها فتحات جانبية تصب منها الخرسانة على أن يكمل نجزء الأعلى من الجاکت بالتبليش بمونة سيتوركس جراث . ويمكن أيضاً الصب عن طريق عمل فتحات في البلاطات الخرسانية العلوية .




* إزالة الغطاء الخرساني وتنظيف الحديد ودهان كيمابوكسي ١٢١




* صلب الكرة




* تثبيت أشواير الحديد الرئيسي



* تثبيت الكائنات المستجدة



* دهان كيمابوكسي ١٠٤ وصب القميص الخرساني



* تثبيت الحديد الرئيسي المستجد

شكل (٣٤) علاج صدأ حديد التسليح وزيادة التسليح
والأبعاد للكمرات الخرسانية

٤/٣/٦ تقوية اللمرات بثبيت شرائح حديدية (Steel Plates) :

يتم تحديد أماكن تثبيت الشرائح وأبعادها وأسماكمها طبقاً لحالة العلاج المطلوبة و تستعمل هذه الطريقة في الأحوال التالية :

* تقوية الحديد الرئيسي العلوي والسفلي للكمرات .

* زيادة مقاومة إجهادات القص (Shear Strength) نتيجة لضعف الكائنات أو الحديد المكسع (Bent Bars) .

* تقوية اللمرات في حالة وجود الشروخ النافذة ويتم لصق هذه الشرائح بعد علاج الشروخ بالطرق السابقة .

وفي جميع الأحوال يتم تثبيت الشرائح الحديدية في اللمرات الخرسانية بطريقة اللصق بمونة إيبوكسي والتثبيت بالمسامير طبقاً للخطوات الموضحة في شكل (٢٥) كما يلى :


* يتم عمل زنبرة وتنظيف السطح الخرساني في المنطقة التي سوف يتم تثبيت الشرائح الحديدية عليها .

* يتم دهان الشرائح الحديدية بمادة كيمابوكسي ١٢١ المانعة للصدأ .


* يتم عمل ثقب في الشرائح الحديدية والسطح الخرساني .

* يتم وضع طبقة من المونة الإيبوكسي (كيمابوكسي ١٦٥) فوق الشرائح بسمك حوالي ٥ مم .


* يتم تثبيت الشرائح الحديدية في الأسطح الخرسانية بعد دهانها بكيمابوكسي ١٥٠ باستعمال مسامير فيشر أو هيلتي .



تنظيف وتنبرة سطح الفرسانة



دهان كيمابوكسي ١٥٠ أو كيمابوكسي ١٠٤



تثبيت الشرائح الحديدية بعاءدة كيمابوكسي ٦٥ ومسامير فيشر

شكل (٣٥) تقوية الكمرات بـتثبيت شرائح حديدية

٤/٦ تقوية وترميم البلاطات الخرسانية :

١/٤/٦ تقوية البلاطات الخرسانية بزيادة السمك من السطح العلوي :

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٢٦) .


* تنظيف الأسطح الخرسانية من أعلى جيداً .

* تزرع أشایر بقطر ٨مم ويعمق ٥سم في سطح البلاطة العلوي على مسافات ٢٥ - ٥٠ سم في الاتجاهين وتستعمل مادة كيمابوكسي ١٦٥ في زرع الأشایر .


* تركب شبكة من حديد التسليح العلوي في أماكن عزم الانحناء السالب وشبكة من حديد التسليح في أماكن عزم الانحناء الموجب .

* يدهن كامل سطح البلاطات العلوي بمادة كيمابوكسي ١٠٤ .


* قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ ، تصب الخرسانة بالسمك المطلوب ويراعى استعمال إضافات تقليل الانكماش مثل أديكريت بي في إس أو أديكريت بي في إف بنسبة لا تقل عن ٦كجم/م^٣ من الخرسانة .



زرع أشواير بكمال سطح البلاطة الخرسانية في مسافات ٢٥ - ٥٠ سم في الاتجاهين



تركيب شبكة حديد التسليح المستجدة وربطها مع الأشواير



دهان سطح البلاطات كيمابوكسي ١٠٤ ونصب السمك المستجد للبلاطات

شكل (٣٦) تقوية البلاطات بزيادة السمك وحديد التسليح

٤/٤/٦ تقوية البلاطات الكابولية بزيادة العمق من أعلى :

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٢٧) :


* تنظيف الأسطح الخرسانية من أعلى جيداً .

* تزرع أشواير بقطر ٨ مم ويعمق ٥ سم في سطح البلاطة الكابولية العلوى على مسافات ٥٠ - ٢٥ سم في الاتجاهين ويستمر زرع الأشواير في البلاطات المجاورة بطول مرة ونصف البلاطات الكابولية .


* يركب الحديد الرئيسي المستجد للبلاطات الكابولية وكذا الحديد الثانوى ويراعى أن يتمتد الحديد الرئيسي بطول مرة ونصف البلاطات الكابولية .

* يدهن سطح الخرسانة بمادة كيمابوكسى ١٠٤ .


* تصب الخرسانة المستجدة قبل جفاف الدهان بالسمك المطلوب ويراعى استعمال إضافات تقليل الانكماش مثل أديكريت بي في إس أو أديكريت بي في إف بنسبة ٦ كجم / م^٣ .



نزع أشایر بـكامل سطح البلاطة الخرسانية فى مسافات ٢٥ - ٥٠ سم فى الاتجاهين



تركيب شبكة حديد التسلیح المستجدة وربطها مع الأشایر




دهان الأسطح كيمابوكسي ١٠٤ وصب الخرسانة المستجدة

شكل (٣٧) تقوية البلاطات الكابولية من أعلى


٦/٤/٣ علاج صدأ الحديد بالبلاطات الخرسانية :

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٣٨) :


- * تصلب البلاطات .
- * يزال الغطاء الخرساني من أسفل .
- * يتم تنظيف الحديد جيداً من الصدأ .
- * يدهن الحديد بمادة كيمابوكسي ١٣١ ويترك لمدة ٢٤ ساعة ليجف .
- * يدهن كامل السطح بمادة كيمابوكسي ١٠٤ .
- * قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ ، يتم طرطشة السطح بروبة الأديبيوند ٦٥ .
- * يتم إعادة الغطاء الخرساني من مونة الأديبيوند ٦٥ أو المونة الأسمنتية قليلة الانكماش التي تتكون من ١ م٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت ويضاف إليها مادة الأديكريت بي في إس أو الأديكريت بي في إف بمعدل ٦ كجم / م٣ .




* صلب البلاطات وإزالة الغطاء الخرساني



* تنظيف الحديد التسلسلي من الصدأ ودهانه كيمابوكسي ١٣١



* دهان السطح كيمابوكسي ١٠٤ وعمل طبقة طرطشة من روبة الأديبيوند ٦٥




* إعادة الغطاء الخرساني

شكل (٣٨) علاج صدأ الحديد لبلاطات خرسانية


٤/٤/٦ علاج صدأ حديد التسليح مع زيادة السمك وحديد التسليح :

يتم العمل طبقاً للخطوات التالية الموضحة في شكل (٣٩)


- * تصلب البلاطات .
- * يزال الغطاء الخرساني من أسفل .
- * يتم تنظيف الحديد جيداً من الصدأ .
- * يدهن الحديد بمادة كيمابوكسي ١٢١ ويترك ٢٤ ساعة ليجف .
- * تزرع أشایر رأسية قطر ٨ مم ويعمق ٥ سم في كامل سطح البلاطة من أسفل على مسافات ٢٥ - ٥٠ سم في الاتجاهين .
- * تزرع أشایر أفقيّة بعدد وبقطر حسب تصميم حديد التسليح المستخدم في الشبكة المستجدة ويعمق ٨ (٤) في جوانب الكمرات بالعمق المستجد للبلاطة وذلك باستخدام المونة الإيبوكسيّة كيمابوكسي ١٦٥ .
- * تثبيت شبكة الحديد المستجدة عن طريق ربطها بسلك برباط في الأشایر المزروعة في البلاطة والأشایر الجانبية المزروعة في الكمرات .
- * يدهن كامل سطح البلاطة من أسفل بمادة كيمابوكسي ١٠٤ .
- * قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ ، يتم طرطشة البلاطة من أسفل باستعمال روبة الأديبوند ٦٥ .
- * يتم حب الزيادة المطلوبة لسمك البلاطة باستعمال خرسانة تحتوي على الركام الرفيع وعلى الإضافات المانعة للانكماس مثل أديكريت بي ثي إف بنسبة ٦ كجم / م٣ إما عن طريق مدفع الخرسانة أو عن طريق التثبيش على طبقات .



* صلب البلاطات وإزالة القطاء الخرسانى وتنظيف الحديد ودهانه كيمابوكسى ١٣١




* تركيب الأشایر الرأسية والأفقية كل ٢٥ سم في الاتجاهين



* تركيب شبكة حديد التسليح المستجدة



* دهان السطح كيمابوكسى ١٠٤ وعمل طبقة طرطشة بروبة الأديبيوند




* صب الزيادة المطلوبة من سماكة بلاطة السقف

شكل (٣٩) تقوية البلاطات بزيادة السماك وحديد التسليح


٦ / ٥ تقوية الأساسات المنفصلة :

يتم تقوية الأساسات المنفصلة عن طريق زيادة أبعاد القواعد الخرسانية العادية والمسلحة وزيادة حديد التسلیح على الوجه التالی كما هو موضح في شكل (٤٠) .


- * يتم الحفر حول القواعد حتى منسوب القواعد العادي السفلي .
- * تدمل التربة جيداً حول القواعد العادي وبالعرض المستجد للقواعد العادي .
- * تنظف أسطح القواعد الخرسانية العادي الجانبية والعلوية جيداً .
- * تزرع أشایر في جميع جوانب القواعد العادي بقطر ١٢ مم وعمق ١٠ سم وعلى مسافات ٣٠ - ٤٠ سم في الإتجاهين بمونة إيبوكسيه .
- * يدهن كامل سطح القواعد الخرسانية العادي بمادة كيمابوكسي ١٠٤ .
- * قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ تصب الزيادة المطلوبة في عرض القواعد الخرسانية العادي ويراعى إضافة مادة أديكريت بي في إلى الخرسانة بمعدل ٢ كجم / م٣ .
- * تنظف الأسطح الجانبية والعلوية للقواعد الخرسانية المسلحة .
- * تزرع أشایر بقطر ١٢ مم ويعمق ١٠ سم وعلى مسافات ٢٥ - ٣٠ سم في الإتجاهين في جوانب وأعلى القواعد الخرسانية المسلحة وذلك بمونة إيبوكسيه .
- * يركب حديد التسلیح المستجد بالقطر والعدد المحدد في التصميم ويتم تربیطه بسلك رباط مع الأشایر .
- * يدهن كامل سطح القواعد الخرسانية المسلحة بمادة كيمابوكسي ١٠٤ .
- * قبل تمام جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ ، يصب القميص الخرساني للقواعد المسلحة من خرسانة لاتقل نسبة الأسمنت فيها عن ٤٠٠ كجم / م٣ وتحتوى على نسب عالية من الإضافات المانعة للانكماش مثل أديكريت بي في إس أو أديكريت بي في إف .
- * يراعى ترك أشایر في السطح العلوي لقميص القواعد الخرسانية المسلحة لعمل قميص للأعمدة طبقاً لما ذكر في بند القمصان المسلحة للأعمدة الخرسانية .




* تركيب أشایر بالقواعد العاديّة




* حفر حول الأساسات




تركيب أشایر القواعد المسلحّة



* صب قميص القواعد العاديّة



* دهان كيمابوكسي ١٠٤ وصب خرسانة القميص



تركيب حديد التسلیح للقميص المستجد


شكل (٤٠) تقوية القواعد المنفصلة

٦ / ٦ تقوية وترميم الحوائط الخرسانية المسلحة


١/٦/٦ علاج صدأ حديد التسليح

يتم علاج صدأ حديد التسليح طبقاً للخطوات التالية كما هو موضح في شكل (٤١) :


- * يزال الغطاء الخرساني لحديد التسليح .
- * ينظف حديد التسليح من الصدأ .
- * يدهن حديد التسليح كيمابوكسي ١٣١ ويترك ٢٤ ساعة ليجف .
- * يدهن كامل سطح الخرسانة بمادة كيمابوكسي ١٠٤ ويتم طرطشة السطح قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ باستعمال روبية الأديبيوند ٦٥ .
- * يعاد الغطاء الخرساني بمونة الأديبيوند ٦٥ أو باللونة قليلة الانكماش المضاف إليها مادة أديكريت بي في بمعدل ٢ كجم/م^٢ .




* تنظيف حديد التسلیح ودهانه
كيمابوكسي ١٢١



* إزالة الغطاء الخرساني



* إعادة الغطاء الخرساني




* دهان كيمابوكسي ١٠٤ أو عمل طبقة
طرطشة من روبية الادبيوند

شكل (٤١) علاج صدأ الحديد بالحوائط الخرسانية


٦/٢/٢ زيادة حديد التسلیح والابعاد الخرسانية

يتم زيادة حديد التسلیح والابعاد الخرسانية طبقاً للخطوات التالية كما هو موضح في شكل (٤٢) :


- * يتم زنبرة السطح الخرساني بكامل المساحة .
- * تزرع أشایر لکامل السطح على مسافات ٢٥ - ٣٠ سم في الاتجاهين ويتحدد قطر الإشارات طبقاً للتصميم ويكون عمق الإشارات ٥ - ٧ مرة قطر الإشارة .
- * تزرع أشایر في الأساسات بنفس قطر وعدد حديد التسلیح الرأسی وذلك بمحنة إيبوكسيه .
- * تركب شبكة حديد التسلیح ويتم تربطها بسلاك رباط مع الأشایر الرأسیة والافقیة .
- * يدهن کامل سطح الحوائط بمادة کيمابوكسى ١٠٤ .
- * تصب خرسانة القمیص باستعمال خرسانة قليلة الانکماش تحتوى على مادة الأدیکریت بي فی إس أو الأدیکریت بي فی إف بمعدل لا يقل عن ٦ كجم/م^٣ ويراعى صب خرسانة القمیص قبل تمام جفاف مادة الكيمابوكسى ١٠٤ .




* تركيب أشایر الحديد الرأسى والأفقي



* إزالة الغطاء الخرسانى وتنظيف الحديد
ودهانه كيمابوكسى ١٣١



* دهان كيمابوكسى ١٠٤ وصب القميص
الخرسانى



* تركيب الحديد الرأسى والأفقي المستجد

شكل (٤٢) علاج صدأ حديد التسليح وتقوية الحوائط الخرسانية

يتم حماية المنشآت الخرسانية عند تعرض العناصر الخرسانية لعوامل خارجية تؤثر على سلامة هذه العناصر مثل :

* العوامل الجوية ويشمل ذلك الأمطار والرياح المحملة بالغازات الصناعية والارتفاع والانخفاض في درجة حرارة الجو .

* تسرب المياه نتيجة لعدم كفاءة الطبقات العازلة للمياه أو عدم كفاءة وصلات الصرف الصحي والمياه .

* المياه الجوفية التي تحتوى على نسب عالية من الأملاح التي تؤثر على سلامة الأساسات .

* الأبخرة والغازات في المصانع المنتجة للمواد الكيميائية مثل مصانع الأسمنت وغيرها .

* المواد الكيميائية والمواد السكرية التي تتعرض لها الأرضية أثناء تصنيع المواد الغذائية والأدوية وغيرها .

* الصدم والبرى الناتج عن الأحمال الميكانيكية التي تتعرض لها الأرضيات الخرسانية . وتحتفل طرق حماية العناصر الخرسانية طبقاً للعوامل المؤثرة وطبقاً لنوعية العنصر الخرساني كما هو موضح فيما يلى :

١/٧ حماية المنشآت الخرسانية ضد تأثير العوامل الجوية .

١/١/٧ حماية الواجهات الخارجية

في حالة المدن السياحية والمدن التي تزيد فيها كثافة الأمطار يلزم حماية الواجهات الخارجية من تأثير الأمطار وذلك باستعمال دهان السيلكون (مثل مادة كيم تكت من إنتاج شركة كيمواويات البناء الحديث) .

تدهن مادة كيم تكت على الأسطح الخارجية لخواص الخرسانة والطوب والحجر والبياض فتتشرب داخل المسام بدون تكوين طبقة دهان ذات سmek أو لون واضح ، وتعمل على تجمع قطرات المياه وطردتها مما يساعد على نظافة الأسطح ومنع امتصاص المياه .

يتم دهان مادة الكيم تكت على الوجه التالي :

* تنظف الأسطح من الأتربة والتلوث أو أي شوائب أخرى تكون عالقة بالأسطح .

* تعالج الشروخ غير الانشائية باستعمال مادة السيتوسيل ٤٠٠ ولاتعالج الشروخ التي عرضها أقل من ١٥٠ ميكرون .

* يدهن وجه أو أكثر من محلول السيلikon باستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش .

* يدهن الوجه الثاني بعد تمام امتصاص المواد وقبل تمام جفاف الوجه الأول .

* يعتمد عدد الأوجه المدهونة على مسامية الأسطح وعادة يدهن من وجهين إلى ثلاثة أوجه .

* يعتمد زمن الجفاف على درجة حرارة الجو وعادة يتراوح بين ١٢ - ٢٤ ساعة .

* تنظف المعدات بعد الاستعمال مباشرة بمادة الكيروسين .

٢/١/٧ حماية الهيكل الخرساني

في حالة زيادة نسبة الرطوبة الجوية أو زيادة الأمطار يفضل عزل الهيكل الخرساني لمنع تسرب المياه والرطوبة إلى داخل الخرسانة مما يسبب صدأ حديد التسليح.

سيتم عزل الهيكل الخرساني باستعمال مواد العزل الأسمنتية (مثل مادة أديكور من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث) وذلك على الوجه التالي :

* تنظف الأسطح جيداً وترتبط بالماء .

* يخلط الأديكور بالماء بمعدل ١٠ لتر ماء لكل ٥٠ كجم أديكور ويدهن بالفرشة بمعدل استهلاك حوالي ٢٥ كجم / م^٢ .

* يتم دهان الوجه التالي بعد مرور ٢٤ ساعة وبعد تنظيف الزوايا والأجزاء الضعيفة بفرشة سلك .

* الحد الأدنى لعدد طبقات الدهان وجهين .

يتم بعد ذلك طرطشة الأسطح بروبة الأديبوند ثم عمل طبقة البياض من مونة أسمنتية مضافة إليها مادة الأديكريت بـ بمعدل ٢ كجم / م^٢ .

٢/٧ حماية المنشآت الخرسانية من تأثير العوامل الكيميائية

في حالة تعرض أسطح الهيكل الخرساني لتأثير الأبخرة والغازات في المصانع المنتجة للمواد الكيميائية ، يلزم حماية الأسطح الخرسانية للهيكل الخرساني باستعمال إحدى المواد البوليرية وذلك على الوجه التالي :

* الدهانات التي أساسها مادة الأكريليك

تستعمل الدهانات التي أساسها مادة الأكريليك كمواد لحماية الأسطح الخرسانية ضد تأثير الأبخرة والغازات الكيميائية وفي نفس الوقت تصلح كتشطيب نهائى للاسطح الخرسانية وذلك مثل مادة الأديكون من إنتاج شركة كيماويات البناء الحديث .

تنتج مادة الأديكون على هيئة دهان شفاف أو ملون من مركب واحد ويدهن باستعمال الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش ويتم الدهان من وجه واحد أو أكثر طبقاً لدرجة الحماية المطلوبة .

* الدهانات التي أساسها المواد الإيبوكسية

تكون معظم المواد الإيبوكسية من مركبين ، يتم خلطهم قبل الاستعمال مباشرة وبالنسبة الوزنية المحددة على العبوات وتستعمل في خلال ساعة من الخلط أو طبقاً لما هو موضح في النشرات الخاصة بكل مادة .

لحماية الأسطح الخرسانية ضد تأثير الأبخرة والغازات يدهن وجهه برايمير من مادة كيمابوكسي ١٠١ بالإضافة إلى وجهه أو أكثر من الدهانات الإيبوكسية النهائية مثل مادة كيمابوكسي ١٢٩ أو كيمابوكسي ١٥١ باللون المطلوب .

وفي هذه الحالة تصلح الدهانات الإيبوكسية كتشطيب نهائى للأسطح الخرسانية المعروضة لأبخرة المواد الكيميائية .

٣ / حماية المنشآت الخرسانية من تسرب المياه

يتم حماية المنشآت الخرسانية من تسرب مياه الأمطار أو المياه الناتجة عن عدم كفاءة وصلات الصرف الصحى والمياه بعمل طبقة عازلة من المستحلب البيتوميني (سيروتكت) أو المستحلب البيتوميني المطاط (سيروبلاست) وذلك على الوجه التالى :

* ينظف السطح الخرساني جيدا .

* يدهن وجهه أولى من السيروتكت أو السيروبلاست المخلف بالماء بنسبة ١ : ٣ .

* يدهن وجهين أو أكثر من السيروتكت أو السيروبلاست طبقاً لمعدل الاستهلاك المطلوب ويراعى عمل طبقة حماية للطبقة العازلة من السيروتكت أو السيروبلاست عند تعرض هذه الطبقة للعوامل الجوية .

٤ / حماية الأساسات الخرسانية ضد تأثير المياه الجوفية


فى حالة تعرض الأساسات الخرسانية للمياه الجوفية التى تحتوى على نسب عالية من الأملال تزيد عن المسموح به طبقاً للمواصفات القياسية فإنه يجب عمل الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب هذه المياه إلى خرسانة الأساسات حيث يقدى تسرب المياه إلى صدأ حديد التسليح وفي النهاية انيار المبنى بالكامل .

ويتبع الخطوات التالية لحماية الأساسات الخرسانية من تأثير المياه الجوفية التي تحتوى على نسب عالية من الأملال :

* يجب أن تحتوى الخرسانة المستعملة على نسب عالية من الأسمنت لا تقل عن ٢٥٠ كجم / م٣ ولا تقل مقاومة الانضغاط للخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم . ويضاف إلى الخرسانة إحدى الإضافات التي تقلل من مسامية الخرسانة مثل أديكريت دى إم ٢ من انتاج شركة كيماويات البناء الحديث والذي يضاف بمعدل ٥٪ إلى ٦٪ من وزن الأسمنت المستعمل .

* يتم عمل طبقة عازلة للأساسات من المستحلب البيتوميني سيروتكت كما هو موضح في شكل (٤٣) .

ويعتمد معدل الاستهلاك على نوعية وعمق الأساسات ونسبة الأملال في المياه الجوفية



- ١ - قاعدة خرسانية عاديّة
- ٢ - عزل بمادة السيروبلاس
- ٣ - طبقة حماية من مونة أ سمنتية ٢ سم
- ٤ - خرسانة مسلحّة

شكل (٤٣) عزل القواعد الخرسانية المنفصلة بالسيروتكت

٧ / ٥ حماية الأرضيات الخرسانية ضد المواد الكيميائية والاحمال الميكانيكية

١/٥/٧ تقوية الاسطح الخرسانية وزيادة مقاومتها لتكوين الغبار :

يتم تقوية الاسطح الخرسانية وزيادة مقاومتها لتكوين الغبار ونفاذية المياه وتآثير المواد الكيميائية والزيوت والشحومات عن طريق دهانها بمركب منخفض اللزوجة يتغلغل داخل مسام الخرسانة ويقوى الطبقة السطحية العلوية مثل مادة كيورا دور ٦٥ من إنتاج شركة كيماريات البناء الحديث .

يدهن كيورا دور ٦٥ بالفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش بعد تنظيف الاسطح الخرسانية ويجب أن يتم الدهان بعد فترة سبعة أيام من صب الأرضيات الخرسانية ويدهن وجه أو أكثر طبقاً لدرجة التقوية المطلوبة .

٢/٥/٧ الدهانات الإيبوكسية للأرضيات الخرسانية

يعتبر إعداد السطح الخرساني من أهم العوامل التي تساعده على أن تؤدي الدهانات الإيبوكسية الغرض المطلوب منها لذلك يجب أن توفر الاشتراطات التالية في الاسطح الخرسانية :

- * سطح صلب خالي من الأجزاء المفككة والتعشيش وفواصل الصب .
- * سطح نظيف خالي من الشوائب .
- * سطح جاف خالي من الرطوبة .
- * خرسانة ذات مقاومة عالية لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ .
- * درجة حرارة الخرسانة لا تقل عن ١٠°م ولا تزيد عن ٤٠°م .

يتم خلط المواد الإيبوكسية ميكانيكيًا بالنسبة الموضحة على العبوات ويتم تشغيلها خلال فترة التشغيل المسموح بها والموضحة في النشرات العلمية للمواد المستعملة . وت تكون الدهانات الإيبوكسية للأرضيات الخرسانية من الطبقات التالية :

- طبقة برايمر من مادة كيمابوكسي ١٠١ .
- طبقة نهائية أو أكثر من مادة كيمابوكسي ١٢٩ أو كيمابوكسي ١٥١ .

٣/٥/٧ الأرضيات من المونة الإيبوكسية

تستعمل هذه المونة عندما يكون هناك حاجة إلى مقاومة للأحمال الميكانيكية مثل البرى بجانب الحاجة إلى مقاومة المياه والمواد الكيميائية وذلك مثل أرضيات المصانع خاصة مصانع الأغذية والمشروبات والأدوية والجراجات التي تتعرض فيها الأرضيات إلى عوامل ميكانيكية بجانب تعرضها إلى المياه المحملة بالمواد الكيميائية .

تنتج هذه المونة بخلط المواد الإيبوكسيه التي لاتحتوى على مذيبات مثل مادة كيمابوكسى ١٥٠ مع المواد المالة من الكوارتز المتدرج وعادة يتم خلط المواد الإيبوكسيه بالمواد المالة بنسبة ٢ : ١ إلى ٨ طبقاً لدرجة السيولة المطلوبة .

تفرد المونة الإيبوكسيه بسمك ١٠-٣ م على طبقة دهان أولى من كيمابوكسى ١٥٠ ويمكن دهان السطح النهائى في حالة استعمال نسب عالية من المواد المالة إما بمادة كيمابوكسى ١٥٠ الشفافة أو كيمابوكسى ١٥١ الملونة .

٦ / ٧ حماية الأسطح الخرسانية من تأثير الحرارة الجوية

لتحسين السلوك الحراري للمنشآت وتوفير وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في عمليات التبريد والتدفئة وتوفير حماية دائمة للمنشآت وإطالة عمرها الافتراضي - حيث أن تعرض المنشآت للتغيرات الحرارية عالية يؤدي إلى حدوث شروخ خاصة بين الحوائط والهيكل الخرساني - يجب اسنخدام المواد العازلة للحرارة في الأسقف والحوائط الخارجية المعرضة للأشعة الشمسية حيث تصل درجة حرارة الهواء الخارجي المظلل إلى أكثر من ٤٢° م صيفاً .

تتوفر بالسوق المحلية توقيعات متعددة من المواد العازلة للحرارة ويعتبر بلاط التاييل فوم العازل للحرارة من أحدث المواد المستعملة في هذه الأغراض .

والتاييل فوم عبارة عن بلاط عازل للحرارة مركب القطاع مصنوع من طبقة البوليسترين المشكل بالبثق (أدق فوم) متحدة بقطاء من الخرسانة الأسمنتية البوليرية قوية التحمل صلبة السطح جذابة المظهر ، والمادة العازلة للحرارة من الأدق فوم مصنوعة من ألواح البوليسترين المشكل بالبثق وتتكون من خلايا صلبة مفلقة موزعة بتجانس تام مما يعطى هذه الألواح خواص مميزة .

أما بالنسبة للطبقة المستخدمة في تغطية ألواح التاييل فوم والتي تحل محل طبقة الحماية أو الترابيع الخرسانية فهي عبارة عن خرسانة راتنجية منتجة من ركام سليسي متدرج وأسمنت بورتلاندى وإضافات لزيادة الصلابة وتقليل الانكماس ومادة راتنجية خاصة بحيث لا تقل مقاومة الانضغاط لمكعبات هذه الخرسانة عن ٦٠٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم .


وتنتج هذه الطبقة باللون وأشكال متعددة لتناسب مجال الاستعمال سواء ك بلاط عازلة للأسقف أو كوحدات عازلة للحوائط لاحتاج إلى طبقة بياض أو دهان .

يستخدم التاييل فوم في أسلوب العزل المقلوب للأسطح على النحو التالي :

* دهان طبقة عازلة للمياه من المستحلب البيتوميني سيروتكت أو المستحلب البيتوميني المطاط سيروبلاست بمعدل ٢ كجم/م^٢ .

* تركب بلاطات التاييل فوم باللونة الأسمنتية لتحمل محل الطبقات العازلة للحرارة والبلاط النهائي للأسطح .

والشكل رقم (٤٤) يبين طريقة العزل المتكامل باستعمال المستجلبات البيتومينية وبلاط التاييل فوم .



- ١ - بلاطة السقف
 ٢ - طبقة عازلة من السيروبلاست
 ٣ - مونة لصق التايل فوم
 ٤ - تايل فوم
 ٥ - بياض أسمنتي
 ٦ - ورقة مثيلة من مونة أسمنتية مضاد إليها أدبيوند ٦٥

شكل (٤) عزل الأسطح بالسيروبلاست والتايل فوم