


حل مشكلة عدم ظهور بعض أجزاء من مشروع تم عمله على برنامج Civil3D عند الطباعة

- اساس المشكلة فى عدم ظهور مشروع تم عمله على برنامج Civil3D هى أن معظم مراكز طباعة اللوحات لا يوجد لديها برنامج Civil3D
 - وحيث ان Civil3D برنامج تصميم وليس برنامج رسم مثل برنامج AutoCAD فمعظم الاعمال المنفذة عليه هى عبارة عن اكواد وقوانين تصميمية غير موجوده على برنامج AutoCAD
- لذلك تظهر المشكلة وهى عند فتح ملف المشروع على AutoCAD يتم فقدان معظم العناصر التصميمية فلا يظهر الملف بشكل كامل


وعليه نقدم لكم الحل فى خطوتين غاية فى البساطة

بعد الانتهاء من العمل نقوم بتصدير ملف العمل الى برنامج AutoCad

وذلك من خلال قائمة File



بعد ذلك نختار قائمة **Export**
ومن هنا نختار **Export To AutoCAD**
ثم نختار حفظ الملف بصيغة **Dwg** على حسب الاصدار المتوفر من **AutoCAD**





مهندس . خالد عبدالكريم
www.khaledabdelkarim.com

دُمت في حفظ الله

مهندس . خالد عبدالكريم

www.khaledabdelkarim.com